

N/REF : 22/05/2025 10H04 C:000053 I:02574
V/REF : AC/C20014
V/Email reçu le Jeudi 22/05/2025 a 10H04

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GJA
IMMEUBLE : LE GRAND JARDIN -GJA
RUES DES 3 JOURNAUX/COURTIL
PL.DU MANOIR/AV DES COMPTOIRS
35400 ST MALO

Rennes, le 04 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006-Lot10 St-Malo
LOCALISATION : ALLEE 7 COURTIL - MME POISSON 06 99 25 80 24
LOGEMENT N° 014963, PORTE N°4963, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
DE L'EAU COULE AU NIVEAU DU PLAFONNIER DE LA CHAMBRE
Donneur d'ordre : Mme J DIAZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
RECHERCHE DE FUITE DANS L'APPARTEMENT 1966
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DU MELANGEUR DE LA BAIGNOIRE
ACCORD DE MME DIAZ POUR LE REMPLACEMENT DU MITGEUR
FOURNITURE ET POSE MITGEUR
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 22/05/25 a 14H01 Mme J DIAZ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	1	170,00	170,00
TOTAL H.T.				340,00
T.V.A. a 10,00%				34,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>374,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.