

N/REF : 20/02/2025 17H35 C:000053 I:02654
V/REF : AC/C13228
V/Email reçu le Jeudi 20/02/2025 a 17H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MDU
IMMEUBLE : MAIL DUPLESSIS -MDU
61, MAIL FRANCOIS MITTERRAND
.
35000 RENNES

Rennes, le 06 Juin 2025

Référence Marché : 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 61 MITTERRAND - MME BARRE 07 73 62 53 48
LOGEMENT N° 100347, PORTE N°6125, 2° ÉTAGE, TYPE 1
LGT 35 : KASONGO 06 33 99 20 59 (N° MAMAN)
LGT 34 : M FALL 06 13 62 10 62
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE (PHOTOS DEGATS CHEZ MME BARRE DISPO)
- FUITE LGT 35 AU NIVEAU DU RADIATEUR SEJOUR
- FUITE LGT 34 AU NIVEAU DE L'EVIER CUISINE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT MR KASONGO
CONSTAT : FUITE PROVENANT DU RADIATEUR
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
REMARQUE : LOGEMENT TRES SALE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 23/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
INTERVENTION NON RÉALISÉE CAR LOGEMENT TRES SALE ET ENCOMBRÉ DE DECHET
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 03/06/25 a 10H17 mlefeuvre@aiguillon.com

0306: SUITE A NOTRE INTERVENTION DU 23/04, LE LOGEMENT A-T-IL ÉTÉ
NETTOYÉ AFIN QUE NOUS PUISSIONS INTERVENIR POUR LE REMPLACEMENT DU
RADIATEUR DU LOGEMENT 6135, DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR, CORDIALEMENT
--
06/05 : MSG REP

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 06/05/25 A 11H53 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

1004: MSG REP M. KASONGO POUR PLANIFIER POSE RADIATEUR

--

AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 28/02/25 A 11H48 MME M LEFEUVRE

21/02 MESSAGES LAISSÉS SUR REPONDEUR DU LGT 35 ET DU LGT 34
SUITE A DONNER : OUI. LE 27/02/2025 A 13:48

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 06/05/25 A 11:51 MME M LEFEUVRE

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/06/25 A 10:17 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Dépl.<35km le 23/04	2	20,00		20,00
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	50	170,00		170,00
TOTAL H.T.					190,00
T.V.A. a 10,00%					19,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>209,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

