

N/REF : 23/05/2025 14H27 C:008240 I:12228

V/Appel du Vendredi 23/05/2025 a 14H27

CHEVALIER BENEDICTE

**4 RUE DU COMMANDANT ANJOT
35700 RENNES**

IMMEUBLE : 4 ANJOT
4 RUE DU COMMANDANT ANJOT
35700 RENNES

Rennes, le

10 Juin 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 4 ANJOT - MME BENEDITE CHEVALIER 06 18 94 93 74

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : Mme B CHEVALIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

RECHERCHE DE FUITE

CONTROLE DU LOGEMENT

CONSTAT : PARQUET DE LA CUISINE GONFLÉ ET GONDOLÉ PAR ENDROIT. MME CHEVALIER INFORME QU'IL POURRAIT Y AVOIR UNE CORRÉLATION AVEC DE FORTS ÉVÉNEMENTS PLUVIEUX SURVENUS IL Y A QUELQUES MOIS

MISE EN PLACE TESTEUR D'HUMIDITÉ

CONSTAT : PAS D'HUMIDITÉ CONSTATÉE, ZONE SECHE. AUCUNE TRACE DE FUITE APPARENTE DANS LA CUISINE

CONTRÔLE DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS SANITAIRES

CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE

MISE EN PLACE DE COLORANT ROUGE DANS L'ÉVACUATION CUISINE

CONSTAT : PAS D'APPARITION DE COLORANT EN DESSOUS DANS LE GARAGE OU L'ÉVACUATION EST VISIBLE

TEST AU MANOMETRE SUR RÉSEAU D'ALIMENTATION DE LA MAISON

CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION

CONTRÔLE DU RÉSEAU DE CHAUFFAGE

CONSTAT : CHAUDIERE GAZ, PAS DE PERTE DE PRESSION SUR LE RÉSEAU

REMARQUE : DE L'AUTRE CÔTÉ DU MUR DE LA CUISINE OU SE SITUE UNE TERRASSE DE LA MAISON VOISINE, IL Y A UN MURET QUI ARRIVE A MI-HAUTEUR, SUR LEQUEL A ÉTÉ RÉALISÉ IL Y A PLUSIEURS ANNÉES UNE ÉTANCHÉITÉ QUI SEMBLE PAR ENDROIT NE PLUS ÊTRE EFFICIENTE. MME CHEVALIER, IL Y A QUELQUES SEMAINES, A MIS DU SILICONE SUR LA ZONE QUI LUI SEMBLAIT LA PLUS SENSIBLE MAIS D'AUTRES POINTS SEMBLENT L'ÊTRE TOUT AUTANT

CONCLUSION : PAS DE FUITE SUR LES RÉSEAUX D'ALIMENTATION, D'ÉVACUATION ET DE CHAUFFAGE DE LA MAISON. L'HYPOTHESE LA PLUS PROBABLE SERAIT UNE INFILTRATION PAR L'EXTÉRIEUR DU A UN DEFAUT D'ÉTANCHÉITÉ FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 02/06/25 a 11H27 Mme B CHEVALIER

REGLMEENT PAR CHEQUE DE 206€ : N°5759897 CREDIT AGRICOLE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	Forfait Recherche	Fuite Particulier	1	187,28
				187,28
		TOTAL H.T.		187,28
		T.V.A. a 10,00%		18,72
		TOTAL T.T.C.En EURO		206,00

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

