

N/REF : 22/04/2025 11H38 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C17752
V/Email reçu le Mardi 22/04/2025 a 11H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 18 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 13 DULLIN - MR MME OUANGALA SABINE ET PIERRE 06 98 33 97 70
LOGEMENT N° 004193, PORTE N°4193, 3° ÉTAGE
MOTIF : REMPLACEMENT DES CARREAUX DE FAIENCE DÉCOLLÉS DANS LA SALLE DE BAIN
RÉFECTION JOINTS SILICONE DANS LA SALLE DE BAIN

SS4
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 11/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REFECTION FAIENCE 15*15
RÉFECTION JOINTS SILICONE DANS LA SALLE DE BAIN (BAIGNOIRE ET LAVABO)
ET DE L'ÉVIER CAR DÉFECTUEUX
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 12/06/25 a 16H09 M. R. STEPHANT

0306: MSG REP

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 30/04/25 A 15H50 RSTEPHANT@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 30/04, NOUS POUVONS REMPLACER LE RANG
DE FAIENCE CEPENDANT ELLE NE SERA PAS DE LA MEME COULEUR QUE LA FAIENCE

INSTALLÉE ACTUELLEMENT. CELA VOUS POSE - T - L PROBLEME?
DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

2504: MSG REP

2304: MSG REP

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 30/04/25 A 15:49 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL168-Ff Raccord faience 15x15<5 carr.	51	165,00		165,00
5,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	51	30,00		150,00
	TOTAL H.T.				315,00
	T.V.A. a 10,00%				31,50
	TOTAL T.T.C.En EURO				346,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

