

N/REF : 31/03/2025 16H35 C:000053 I:80067
V/REF : AC/C16269
V/Email reçu le Lundi 31/03/2025 a 16H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GRO
IMMEUBLE : RES. GUENROC - GRO
RUE DE LA FONTAINE
RESIDENCE GUENROC
35360 MEDREAC

Rennes, le 18 Juin 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 3 FONTAINE - LOGT VACANT SUR PASS AU 06/05
LOGEMENT N° 011881, PORTE N°302, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : CONSUEL - ELT 011881 GRO
ATTESTATION ÉLECTRIQUE AVEC OBTENTION CONSUEL
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 06/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES PRISES, INTERRUPTEURS ET POINTS LUMINEUX
CONSTAT : 3 PRISES ARRACHÉES DU MUR, 2 APPLIQUES SALLE DE BAIN ET
CUISINE A REMPLACER, ABSENCE DE SORTIE DE CÂBLE BECS, ABSENCE DE SORTIE
DE CÂBLE 32A, FILS ANTENNE APPARANT, 5 PLAFONNIERS AVEC FILS APPARENTS,
PEIGNE CUIVRE APPARENT
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION GÉNÉRALE DE COMMANDE ET DE PROTECTION
CONSTAT : PRÉSENT ET ACCESSIBLE
CONTRÔLE DU TABLEAU ÉLECTRIQUE
CONSTAT : PORTE ENDOMMAGÉE
CONTRÔLE SECTIONS CÂBLES
CONTRÔLE DES DIFFÉRENTIELS 30 MA ET PROTECTION CONTRE SURINTENSITÉS
CONSTAT : PRÉSENT ET ACCESSIBLE, DISJONCTEURS ADAPTÉS SUR CHAQUE CIRCUIT
MESURE DE LA TERRE
CONTRÔLE NORME ÉLECTRIQUE DANS LA SALLE DE BAIN
CONTRÔLE DE LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE
CONSTAT : PRÉSENTE
LOGEMENT NÉCESSITANT DES TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ
CERTIFICATION CONSUEL
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

NR LCOMPTER Email envoyé le 13/06/25 a 15H21 M. E ROCHE

AT LGESTION Email envoyé le 02/04/25 a 11H50 M. E ROCHE

0204 : BONJOUR, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LE RAAT DES RÉCEPTION.
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
Suite a donner : OUI. Le 06/05/2025 a 14:59

Suite a donner : OUI. Le 07/05/2025 a 12:43

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT055-Attest.diagn.locat.T2 yc déliv.	1	140,00	140,00
	TOTAL H.T.			140,00
	T.V.A. a 10,00%			14,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			154,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.