

N/REF : 28/03/2025 13H30 C:000053 I:02526
V/REF : AC/C15644
V/Appel du Vendredi 28/03/2025 a 13H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VSV
IMMEUBLE : VARSOVIE -VSV
1-4, SQUARE DE VARSOVIE
.
35200 RENNES

Rennes, le 23 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 1BIS VARSOVIE - 06 71 69 18 37
LOGEMENT N° 007378, PORTE N°13, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE EF DANS CELLIER (SOIT AU NIVEAU DU COMPTEUR SOIT DE L'ALIMENTATION
MAL) MME A COUPER L'EAU DE SON LOGEMENT

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUIITE
CONSTAT : SIPHON BOUCHÉ AU NIVEAU DE L'ÉVACUATION
DEBOUCHAGE RÉSEAU EAUX USÉES AU NIVEAU DU SIPHON
RACCORDEMENT EVACUATION
MISE EN SERVICE DE LA MACHINE A LAVER
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 23/06/25 a 09H44 Mme A JUDAIS
NR AB Email envoyé le 16/06/25 a 09H56 Mme A JUDAIS
NR AB Email envoyé le 10/06/25 a 09H52 Mme A JUDAIS
NR AB Email envoyé le 02/06/25 a 09H41 Mme A JUDAIS
MB AB Email envoyé le 26/05/25 a 09H57 Mme A JUDAIS
NR AB Email envoyé le 19/05/25 a 09H47 Mme A JUDAIS
NR AB Email envoyé le 12/05/25 a 16H32 Mme A JUDAIS

NR AB Email envoyé le 05/05/25 a 09H38 Mme A JUDAIS
NR AB Email envoyé le 28/04/25 a 09H47 Mme A JUDAIS
NR AB Email envoyé le 22/04/25 a 09H45 Mme A JUDAIS
NR AB Email envoyé le 07/04/25 a 10H17 Mme A JUDAIS
NR AB Email envoyé le 31/03/25 a 09H48 Mme A JUDAIS
BB AB Email envoyé le 28/03/25 a 15H41 Mme A JUDAIS
LE LCOMPTER Email envoyé le 28/03/25 a 15H06 Mme A JUDAIS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL113-Dégorgement lavabo,évier,bidet	2	92,00		92,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	100,00		100,00
TOTAL H.T.					192,00
T.V.A. a 10,00%					19,20
TOTAL T.T.C.En EURO					211,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.