

N/REF : 27/05/2025 14H43 C:000053 I:02313
V/REF : AC/C20397
V/Email reçu le Mardi 27/05/2025 a 14H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BUI
IMMEUBLE : LA BAILLOURIE -BUI
21/23, RUE LA BAILLOURIE
.
44400 REZE

Rennes, le 26 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : ALLEE 21 BAILLOURIE - MME GEUI 06 27 74 32 89
LOGEMENT N° 106986, PORTE N°21, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
DÉFAUT ÉTANCHÉITÉ DES JOINTS CEMENTS DU RECEVEUR DE DOUCHE ITALIENNE.
DÉFAUT ÉTANCHÉITÉ DU JOINT DE SORTIE DE LA DOUCHE AVEC LE CARRELAGE DE
LA SDB. UN DÉFAUT D'ÉTANCHÉITÉ DES JOINTS EN SOIRTE DE LA DOUCE
(+CONTREPENTE DU CARRELAGE).
Donneur d'ordre : Mme C. CHOPIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/06 ET 04/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN PLACE DE BACHE POUR PROTECTION CHANTIER
RÉFECTION JOINT SOL DOUCHE A L'ITALIENNE
FOURNITURE ET POSE DE CARREAUX DE FAIENCE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : PRÉVOIR MINIMUM DEUX JOURS DE SÉCHAGE POUR FINALISATION
CHANTIER
AUTRE REMARQUE : LOCATAIRES QUI ONT DES RENDEZ VOUS RÉGULIÈREMENT ET
QUI DEMANDENT AU TECHNICIEN DE PARTIR, CE QUI REND LA FINALISATION DU
CHANTIER PLUS LONGUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 13/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POSE JOINT DE FAIENCE DOUCHE
POSE JOINT SILICONE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 13/06/25 a 15H52 cchopin@aiguillon.com

MG LCOMPTER Email envoyé le 05/06/25 a 09H58 Mme C. CHOPIN

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/06/25 A 15:51 MME C. CHOPIN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
6,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 02/06	1	50,00		300,00	
7,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 04/06	2	50,00		350,00	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 03/06	3	50,00		100,00	
2,00	PBL169-FP.Faïence blanche 15*15/m2	4	140,00		280,00	
5,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 13/06	4	50,00		250,00	
TOTAL H.T.						1280,00
T.V.A. a 10,00%						128,00
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>1408,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

