

N/REF : 20/05/2025 8H49 C:000362 I:07702
V/REF : 010-C448-2025-0392
V/Email reçu le Mardi 20/05/2025 à 8H49

COALLIA ASSOCIATION

22, RUE BAHON RAULT
35069 RENNES

IMMEUBLE : 13 DUCHESSE ANNE
13 BD DUCHESSE ANNE
35000 RENNES

Rennes, le 26 Juin 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE 13 ANNE - MME HASSAN 07 78 86 10 11
MOTIF : FUITE SUR BALLON D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : Mme S HASSAN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/05 MATIN
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN SECURITE ELECTRIQUE DU BALLON
CONSTAT : BALLON 300L SOCLE PERCÉ
ACCORD POUR REMPLACEMENT DE CELUI-CI, RDV PREVU L'APRES MIDI

INTERVENTION DU 20/05 APRES MIDI
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DE L'ANCIEN BALLON CHAUDE HS
FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU BALLON D'EAU CHAUDE
FOURNITURE ET POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT AU RÉSEAU EF ET ECS
RACCORDEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
REMARQUE : UNE DEUXIEME FUITE SUR CHAUFFE EAU 15L A L'ÉTAGE SUPÉRIEUR
SOUS L'ÉVIER
VIDANGE ET MISE EN SÉCURITÉ DU CHAUFFE-EAU
FOURNITURE ET POSE DE BOUCHONS POUR CONDAMNER LES RÉSEAUX
REMARQUE : LA RESPONSABLE NE SOUHAITE PAS DE REMPLACEMENT DU BALLON
D'EAU CHAUDE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 23/06/25 à 09H41 Mme S HASSAN

NR AB Email envoyé le 16/06/25 a 09H49 Mme S HASSAN
NR AB Email envoyé le 10/06/25 a 09H46 Mme S HASSAN
BB AB Email envoyé le 02/06/25 a 14H56 Mme S HASSAN
AT LCOMPTER Email envoyé le 22/05/25 a 09H34 Mme S HASSAN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie 20/05 matin	1	69,24	138,48
4,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie 20/05 AM	2	69,24	276,96
4,00	H(s)2ème personnel 20/05 AM	3	51,27	205,08
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,66	40,66
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	40,66	40,66
1,00	Bouchon(s) laiton 20/27	3	0,39	0,39
4,00	Joint(s) fibre 20/27	3	0,24	0,96
1,00	Bouchon(s) laiton 15/21	3	0,37	0,37
1,00	Cumulus 300L V.Socle ATLANTIC	3	583,16	583,16
TOTAL H.T.				1286,72
T.V.A. a 20,00%				257,34
TOTAL T.T.C.En EURO				1544,06

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.



SERVIMO-SHBIR
SERVIMO-SHBIR

2 / 2

FOURNITURE ET POSE DE BOUCHONS POUR CONDAMNER LES RÉSEAUX
REMARQUE : LA RESPONSABLE NE SOUHAITE PAS DE REMPLACEMENT DU BALLON
D'EAU CHAUDE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ

CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 22/05/25 à 09H34 Mme S HASSAN

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie 20/05 matin	1	69,24	138,48
4,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie 20/05 AM	2	69,24	276,96
4,00	H(s)2ème personnel 20/05 AM	3	51,27	205,08

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,66	40,66
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	40,66	40,66
1,00	Bouchon(s) laiton 20/27	3	0,39	0,39
4,00	Joint(s) fibre 20/27	3	0,24	0,96
1,00	Bouchon(s) laiton 15/21	3	0,37	0,37
1,00	Cumulus 300L V.Socle ATLANTIC	3	583,16	583,16

TOTAL H.T. 1286,72

T.V.A. à 20,00% 257,34

TOTAL T.T.C.En EURO 1544,06

TTC en FRF(Taux=6,55957). 10128,36 FRF

Dans l'attente de votre bon de régularisation, nous vous prions de croire,
Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments dévoués.

P/LA SOCIETE



Page 2 / 4

SERVIMO-SHBIR - 9, rue de la Donchère - ZI Nord - 35000 RENNES

SAS au capital de 485 000 €

RCS. de Rennes 511 998 684 - TVA intracommunautaire FR94511998684

Tél : 02 30 21 27 70 - ouest@servimo.fr

IBAN : FR76 3000 3014 7000 0209 0309 663 - B.I.C : SOGEFRPP



SERVIMO-SHBIR

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

COALLIA ASSOCIATION

**22, RUE BAHON RAULT
35069 RENNES**

N/REF : 20/05/2025 8H49 C:000362 I:07702

V/Email reçu le Mardi 20/05/2025 à 8H49

A l'attention de Mme S HASSAN

IMMEUBLE : 13 DUCHESSE ANNE
13 BD DUCHESSE ANNE
35000 RENNES

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

Demande de bon de commande de regularisation

LOCALISATION : ALLEE 13 ANNE – MME HASSAN 07 78 86 10 11

MOTIF : FUITE SUR BALLON D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : Mme S HASSAN

Madame, Monsieur,
Suite à la demande du Donneur d'Ordre ci-dessus, nous sommes intervenus dans
l'immeuble référencé pour :


Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/05 MATIN
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN SECURITE ELECTRIQUE DU BALLON
CONSTAT : BALLON 300L SOCLE PERCÉ
ACCORD POUR REMPLACEMENT DE CELUI-CI, RDV PREVU L'APRÈS MIDI


INTERVENTION DU 20/05 APRES MIDI
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DE L'ANCIEN BALLON CHAUDE HS
FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU BALLON D'EAU CHAUDE
FOURNITURE ET POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT AU RÉSEAU EF ET ECS
RACCORDEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
REMARQUE : UNE DEUXIÈME FUITE SUR CHAUFFE EAU 15L A L'ÉTAGE SUPÉRIEUR
SOUS L'ÉVIER
VIDANGE ET MISE EN SÉCURITÉ DU CHAUFFE-EAU



SERVIMO-SHBIR



Ballon sous évier déposé et condamné





SERVIMO-SHBIR



Chauffe percé qui fuit au gouttes à gouttes