

N/REF : 19/03/2025 16H57 C:000053 I:02395
V/REF : AC/C15362
V/Email reçu le Mercredi 19/03/2025 à 16H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCT
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCT
29, SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35200 RENNES

Rennes, le 27 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 29 CHALAIS - MME BERNARD VÉRONIQUE 07 64 07 05 26
LOCAL ACTIVITÉ N° 100987, PORTE N°, REZ DE CHAUSSEE, BUREAU BAT.
ADMN. LOUÉ
MOTIF : FUIITE AU-DESSUS DU WC SEMBLE S'AGIR D'UNE CANALISATION EC
Donneur d'ordre : Mme M LEROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE
CONSTAT : PAS DE FUIITE CONSTATÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 16/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE ET TEST COLORANT DANS LOGEMENT 15
DEMONTAGE DES TRAPPES D'ACCES ET CONTRÔLE VISUEL
CONSTAT : PAS DE FUIITE CONSTATÉE
RECHERCHE DE FUIITE DANS LOCAL ACTIVITÉ AU RDC
CONTRÔLE VISUEL LA PIECE WC SOUS LES DALLES PLAFOND DES COLONNES DE
DISTRIBUTION EFS, ECS, RECYCLAGE
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PREVOIR NOUVELLE INTERVENTION POUR RECHERCHE DE FUIITE SUITE
REMISE EN EAU PAR IDEX.

INTERVENTION DU 19/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE LOGEMENT SUITE REMISE EN EAU DE IDEX
CONSTAT : PAS DU FUIITE CONSTATÉE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

CL LCOMPTER Email envoyé le 27/06/25 a 10H13 mleroux@aiguillon.com

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 27/06/25 A 10:12 MME M. LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL009-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jrPP	1	400,00	400,00
	TOTAL H.T.			400,00
	T.V.A. a 10,00%			40,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			440,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.