

N/REF : 11/06/2025 8H51 C:000053 I:00177
V/REF : AC/C21288
V/Email reçu le Mercredi 11/06/2025 à 8H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MRS
IMMEUBLE : MERISIERS -MRS
RESIDENCE DES MERISIERS
.
35113 DOMAGNE

Rennes, le 03 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 9 RES DES MERISIERS - MR BLANDEAU
LOGEMENT N° 101358, PORTE N°911, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : - DEBOUCHAGE RESEAU EU
- POSE MEUBLE SOUS EVIER 2 PORTES
- POSE EVIER INOX 1.2M + ROBINET SI BESOIN
- POSE WC COMPLET

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEBOUCHAGE DE TOUTES LES CANALISATIONS DU LOGEMENT
COUPURE D'EAU
DÉPOSE EVIER
DÉPOSE MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
FOURNITURE ET POSE D'UN PACK WC COMPLET
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
NETTOYAGE LAVABO
DÉPOSE MITIGEUR DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR LAVABO
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

MISE EN DÉCHETTERIE

INTERVENTION DU 30/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROELE MITIGEUR LAVABO
CONSTAT : FLEXIBLE EAU CHAUDE PINCÉ SOUS LE LAVABO
REMISE EN PLACE DU FLEXIBLE EAU CHAUDE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 01/07/25 a 15H38 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL119-Débouchage Wc	1	125,00	125,00
1,00	PBL118-Débouchage lavabo	1	92,00	92,00
1,00	PBL118-Débouchage douche	1	92,00	92,00
1,00	PBL118-Débouchage évier	1	92,00	92,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier	2	125,00	125,00
1,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	2	280,00	280,00
1,00	PBL087-FP.Evier acier 1m 1cuve,1 égoutt.	2	230,00	230,00
1,00	PBL092-FP.Meub.ss évier compl.2pts 80x90	2	250,00	250,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.lavabo	2	125,00	125,00

TOTAL H.T.	1411,00
T.V.A. a 10,00%	141,10
TOTAL T.T.C.En EURO	1552,10

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.