

N/REF : 30/06/2025 14H00 C:008373 I:15412

V/Appel du Lundi 30/06/2025 a 14H00

IMMEUBLE : BURGER KING JANZE
ZI DE LA CHAUVELIERE
35150 JANZE

SOCIETE SUNACLIM

**357 CHEMIN LES PETITES GROLLES
44310 ST PHILIBERT DE GD LIEU**

Rennes, le

04 Juillet 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : BURGER KING JANZE - ZA DE LA CHAUVELIERE
MR DERAME 06 60 88 76 69 - APPELER 1H AVANT

MOTIF : CURAGE RESEAU ET PASSAGE CAMERA POUR CONTROLE AVANT LIVRAISON DE
CHANTIER

Donneur d'ordre : M. DERAME

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Mise a disposition d'un véhicule de curage équipé d'une pompe hautepression
et d'une pompe d'aspiration.

INTERVENTION DU 02/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
INSPECTION CAMÉRA
CURAGE RÉSEAU EAUX USÉES AU NIVEAU DES BONDES DE SOL
OBSERVATION : SUSPICION DE CASSE ET PRÉSENCE DE CIMENT
CONTROLE BON ECOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 02/07/25 a 16H41 DIRECTION@SUNACLIM.FR

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 02/07/25 A 16:39 M. DERAME

ATTENTION : EN AUCUN CAS NOTRE RESPONSABILITE NE PEUT ETRE ENGAGEE EN CAS DE
===== FUIITE QUI APPARAÎTRAIT A LA SUITE DE NOTRE INTERVENTION PAR SUITE
DU MAUVAIS ETAT DES JOINTS, DE LA POROSITE OU DE LA VIEILLESSE DES
FONTES, DU PLASTIQUE, DU GRES OU DU FIBRO-CIMENT.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00+Dépl.	1	359,09	359,09

Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ft	Inspection Caméra	1	168,18	168,18
TOTAL H.T.					527,27
T.V.A. a 20,00%					105,45
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>632,72</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.