

N/REF : 11/06/2025 9H39 C:000053 I:02385
V/REF : AC/C21298
V/Email reçu le Mercredi 11/06/2025 a 9H39

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BDP
IMMEUBLE : BIGT PREAM -BDP
4-6, RUE BIGOT DE PREAMENEU
.
35000 RENNES

Rennes, le 09 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 4D PREAMENEU - MR ANDRIAN 07 69 37 51 21
LOGEMENT N° 002279, PORTE N°2279, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE ENTRE CUISINE ET SALLE DE BAIN
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE LOGEMENT 2279
CONSTAT : INFILTRATIONS DANS LA CUISINE, LA SALLE DE BAIN ET LES WC
CONTROLE LOGEMENT 2281
CONSTAT : LA BAIGNOIRE BOUGE, LES JOINTS SILICONES SONT HS AINSI QUE
LE ROBINET. LE TABLIER DE BAIGNOIRE EST ÉGALEMENT ABIMÉ.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 04/07/25 a 15H23 rstephant@aiguillon.com

0407: SUITE INTERVENTION DU 16/06, PRÉVOIR DANS LE LOGEMENT 2281 LE
REPLACEMENT MITIGEUR BAIGNOIRE, TABLIER BAIGNOIRE, RÉFECTION JOINT
SILICONE BAIGNOIRE, RÉFECTION DE LA FAIENCE SOUFFLÉE ET DE CALER LA
BAIGNOIRE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

--
FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/06/25 A 15H43 M. STEPHANT

19/06 BONJOUR, LE TECHNICIEN A CHERCHÉ A VOUS JOINDRE A PLUSIEURS
REPRISES CAR LA FUITE A FORTEMENT IMPACTÉ LE MUR ET DONC LA FAIENCE.
DEUX SOLUTIONS SONT POSSIBLES, SOIT REFAIRE CELLE-CI, SOIT LA RECOUVRIR
DE PANNEAUX SPÉCIAUX. VOUS POUVEZ CONTACTER LE TECHNICIEN NICOLAS AU
06.49.81.26.16 POUR EN DISCUTER SI VOUS LE SOUHAITEZ. NOUS ATTENDONS

VOTRE RETOUR SUR CETTE PRÉCONISATION AFIN DE PROGRAMMER L'INTERVENTION.

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/06/25 A 14H27 M. R. STEPHANT

PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR BAIGNOIRE
PRÉVOIR RÉFECTION DES JOINTS SILICONES
PRÉVOIR REPRISE FIXATION DE LA BAIGNOIRE
PRÉVOIR REMPLACEMENT TABLIER BAIGNOIRE
SI ACCORD, POUVEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DE LA LOCATAIRE
DU LOGEMENT 2281 ?
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

11/06 : MSG REP
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/07/25 A 15:21 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple	EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	100,00	100,00
		TOTAL H.T.			100,00
		T.V.A. a 10,00%			10,00
		TOTAL T.T.C.		En EURO	110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.