

N/REF : 2/06/2025 10H03 C:000053 I:02395
V/REF : AC/C20571
V/Email reçu le Lundi 02/06/2025 a 10H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCT
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCT
29, SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35200 RENNES

Rennes, le 21 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 29 CHALAIS - PASS CHANTIER LOCAL DERRIERE LOCAL VELO
MOTIF : FUITE EN COURS DANS LE LOCAL SITUÉ DERRIERE LE LOCAL SCOOTER/VÉLO.
Donneur d'ordre : Mme M. LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES CANALISATIONS
CONSTAT : LA CANALISATION PVC DERRIERE LE LOCAL VELO EST CASSÉE.
PRÉSENCE DE SCOTCH POUR RÉPARATION PROVISOIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 09/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
AFFICHAGE COUPURE D'EAU POUR INTERVENTION DU 11/07
FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 11/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : LA FUITE N'EST PLUS ACTIVE AU NIVEAU DU PVC.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : IL ÉTAIT PRÉFÉRABLE DE LAISSER EN L'ÉTAT POUR ÉVIER
D'ENGENDRÉ PLUS DE DÉGÂTS.
SI REPRISE DE LA FUITE PRÉVOIR REMPLACEMENT DU TRONÇON.

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 11/07/25 a 17H31 CBOITIN@AIGUILLON.COM
MG LGESTION Email envoyé le 02/06/25 a 14H15 Mme M. LE ROUX
PRÉVOIR REMPLACEMENT TUYAU PVC AVEC COUPURE D'EAU GÉNÉRALE

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 11/07/25 A 17:29 MME C BOITIN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
	TOTAL H.T.			170,00
	T.V.A. a 10,00%			17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.