

N/REF : 1/07/2025 11H55 C:000053 I:02476  
V/REF : AC/C22849  
V/Email reçu le Mardi 01/07/2025 a 11H55

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. BAI  
**IMMEUBLE** : BEL AIR -BAI  
2-12, SQ FERNAND JACQ  
1-3, RUE LEON MURY  
35200 RENNES

Rennes, le 24 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

**LOCALISATION** : ALLEE 6 JACQ - LOGEMENT SUR PASS JUSQU'AU 11/07  
LOGEMENT N° 014588, PORTE N°31, 3° ÉTAGE, TYPE

**MOTIF** : REMPLACEMENT BAIGNOIRE VÉTUSTE (ROUILLE) + LAVABO SDB  
PRÉVOIR AJOUTER BARRE POUR DOUCHE DANS LA BAIGNOIRE

**Donneur d'ordre** : M. V BRIENS

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 04/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

DÉPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE

DÉPOSE BAIGNOIRE

DÉPOSE LAVABO

FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE BAIGNOIRE

RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU VIDAGE

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU MITIGEUR

REMISE EN EAU

CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

SCELLEMENT DES PIEDS DE BAIGNOIRE AU POLYMAX

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

REMARQUE : LE PRESSE ÉTOUPE DE LA VANNE D'ARRET DANS LA GAINTE TECHNIQUE  
EST DÉFECTUEUX.

INTERVENTION FIN DE CHANTIER REPROGRAMMÉE AU 10/07

INTERVENTION DU 10/07  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE  
AFFICHAGE COUPURE D'EAU POUR INTERVENTION DU 11/07  
FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 10/07  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
DÉPOSE DU MITIGEUR BAIGNOIRE FUYARD  
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU MITIGEUR

POSE BARRE DE DOUCHE  
DÉCOUPE

ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE  
JOINT DE SILICONE BAIGNOIRE  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 11/07  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
COUPURE D'EAU IMPOSSIBLE PAR LES EAUX DES BASSINS RENNAIS  
VU AVEC EAU DU BASSIN RENNAIS, ILS DOIVENT REMPLACER LES VANNES DE  
COUPURE MAIS PAS AVANT SEPTEMBRE 2025.  
REPLACEMENT PRESSE ETOUPE IMPOSSIBLE SANS COUPURE D'EAU  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 16/07  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
COUPURE D'EAU  
POSE DU LAVABO  
MODIFICATION DE LA VIDANGE  
RACCORDEMENT  
FOURNITURE ET POSE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ  
REMISE EN EAU  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL  
REMARQUE : NOUS RENVOYER UN NOUVEAU BON LORSQUE LES VANNES AURONT ÉTÉ  
REPLACÉES PAR LES EAUX DU BASSIN RENNAIS AFIN QUE L'ON REMPLACE LE  
PRESSE ÉTOUPE

**OBSERVATIONS** : MG LCOMPTER Email envoyé le 23/07/25 a 11H43 M. V BRIENS  
CL LCOMPTER Email envoyé le 11/07/25 a 15H10 vbriens@aiguillon.com  
CL LGESTION Email envoyé le 11/07/25 a 15H07 vbriens@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 11/07, LE REMPLACEMENT DU PRESSE ETOUPE  
DANS LA GAINTE TECHNIQUE NE PEUT PAS ETRE EFFECTUÉ. DEVONS NOUS CLOTURER  
CETTE DEMANDE OU DEVONS NOUS LA METTRE EN ATTENTE JUSQU'EN SEPTEMBRE?  
DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 07/07/25 A 11H27 M. V BRIENS

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 07/07/25 A 11H26 VBRIENS@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 04/07, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU PRESSE ÉTOUPE DANS GAINÉ TECHNIQUE AVEC COUPURE D'EAU GÉNÉRALE. DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART. POUVEZ VOUS PAR LA MEME OCCASION NOUS DIRE QUELLE SOCIÉTÉ EST EN CHARGE DU RÉSEAU?

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/07/25 A 15:05 M. V BRIENS

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 11/07/25 A 15:08 M. V BRIENS

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |                |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|----------------|
| 1,00                     | PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m   | 2    | 360,00  | 360,00         |
| 1,00                     | PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign | 2    | 170,00  | 170,00         |
| 1,00                     | PBL046-FP.Tablier baign.bois façade      | 4    | 110,00  | 110,00         |
| 1,00                     | PBL061-FP.Barre de douche                | 4    | 95,00   | 95,00          |
| 1,00                     | PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche  | 9    | 125,00  | 125,00         |
| 1,00                     | PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob | 9    | 180,00  | 180,00         |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         | 1040,00        |
| T.V.A. a 10,00% ....     |                                          |      |         | 104,00         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         | <b>1144,00</b> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

