

N/REF : 28/07/2025 9H55 C:000053 I:00283
V/REF : AC/C24866
V/Email reçu le Lundi 28/07/2025 a 9H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TBL
IMMEUBLE : TBL BLOSNE -TBL
RUE DU TEMPLE DE BLOSNE
N° 38A/38B/38C
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 31 Juillet 2025

Référence Marché : 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : RUE 38C BLOSNE - M. KOUADIO 06 41 58 72 66 / 02 90 56 68 47 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 001888, PORTE N°1888, 4° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE SUR COLONNE EAU DANS LA CUISINE
Donneur d'ordre : Mme M. LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUIITE ET VERIFICATION DES LOGEMENTS 1888 ET 1883
FUIITE SUR ALIMENTATION DU MITIGEUR DE LA CUISINE
REPARATION DE LA FUIITE
JOINTS D'ÉTANCHEITE EVIER VETUSTES ET POREUX
FOURNITURE ET POSE JOINT D'ÉTANCHEITE EVIER
CONTROLE : BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 30/07/25 a 08H30 Mme M. LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite	PP 1	138,00		138,00
2,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	1	30,00		60,00
TOTAL H.T.					198,00
T.V.A. a 10,00%					19,80
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>217,80</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.