

N/REF : 17/06/2025 11H21 C:000053 I:02516
V/REF : AC/C21752
V/Email reçu le Mardi 17/06/2025 a 11H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PNRK
IMMEUBLE : PANORAMIK - PNRK
10-14, RUE GEORGES CHARPAK
6, RUE BERTHE SAVERY
35000 RENNES

Rennes, le 31 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 14 CHARPAK - CELINE GOETZ 07 81 61 92 27
LOGEMENT N° 119423, PORTE N°B34, 3° ÉTAGE

MOTIF : REFECTION JOINT SANITAIRE DE LA DOUCHE SUITE DEGAT DES EAUX LOCAL VELO
RDC
CRÉER UNE TRAPPE DE VISITE ENTRE LA CHAMBRE ET LA SALLE DE BAIN
AFIN DE FINALISER LA RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉCOUPE DE LA TRAPPE DE VISITE 30X30
CONSTAT : PAS DE TRACE D'HUMIDITÉ IMPORTANTE DANS LA GAINTE TECHNIQUE AU
VERSO DE LA DOUCHE
RÉFECTION DU JOINT DE SILICONE DE LA DOUCHE
RESSERAGE DE LA BONDE DE DOUCHE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR POSE D'UNE TRAPPE DE VISITE
--
--
INTERVENTION DU 16/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MALGRÉ LA PRISE DE RDV, LOCATAIRE ABSENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 28/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE D'UNE TRAPPE DE VISITE 30X30
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

MG LCOMPTER Email envoyé le 29/07/25 a 16H57 Mme A JUDAIS

MG LCOMPTER Email envoyé le 09/07/25 a 11H19 Mme A JUDAIS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,00	PBL040-Réfect.joints s/organes vid./ml	1	30,00		60,00
1,00	PBL048-Création trappe visite	1	130,00		130,00
1,00	DEP002-Dépl. Absence locataire le 16/07	3	20,00		20,00
TOTAL H.T.					210,00
T.V.A. a 20,00%					42,00
TOTAL T.T.C.En EURO					252,00

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

