

N/REF : 28/04/2025 9H45 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C18191
V/Email reçu le Lundi 28/04/2025 a 9H45

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 31 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 35 DULLIN - MME MORICE 06 35 96 29 93
LOGEMENT N° 004092, PORTE N°4092, 4° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : BAIGNOIRE + ROBINETTERIE + TABLIER
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
1ER CONSTAT : BAIGNOIRE HS + ROBINETTERIE + TABLIER + VIDAGE BAIGNOIRE
+ PIED DE BAIGNOIRE
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET MISE EN COMMANDE

INTERVENTION DU 21/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE DU'NE BAIGNOIRE
SCELLEMENT DES PIEDS AU CIMENT
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR BAIGNOIRE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR POSE TABLIER DE BAIGNOIRE

INTERVENTION DU 28/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE D'UN TABLIER DE BAIGNOIRE SUR MESURE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 29/07/25 a 16H17 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	5	110,00	110,00
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	50	170,00	170,00
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	50	360,00	360,00
TOTAL H.T.				640,00
T.V.A. a 10,00%				64,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>704,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

