

**N/REF** : 25/07/2025 14H38 C:000053 I:02655  
**V/REF** : AC/C24806  
V/Email reçu le Vendredi 25/07/2025 à 14H38

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. NVN  
**IMMEUBLE** : NIVERNAIS - NVN  
16/18, RUE DU NIVERNAIS  
.  
35000 RENNES

Rennes, le 08 Aout 2025

**Référence Marché**: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean  
**LOCALISATION** : ALLEE 16/18 NIVERNAIS - LOCAL POUBELLES  
**MOTIF** : RECHERCHE DE FUITE LOCAL POUBELLE

**Donneur d'ordre** : M. E ROCHE

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION** :  
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 31/07  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
PAS ACCES AU LOCAL OU SE TROUVE LA FUITE  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL  
--  
INTERVENTION DU 01/08  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
RECHERCHE DE FUITE DANS LOCAL POUBELLE AU 16 ET 18 NIVERNAIS  
CONSTAT : PRÉSENCE D'EAU DANS LE LOCAL POUBELLE AU 18  
FUITE CONSTATÉE AU NIVEAU DU CLAPET ANTI-POLLUTION DANS LOCAL  
SURPRESSEUR VÉOLIA.  
VU AVEC VÉOLIA POUR INTERVENTION ET DÉPOT DE CLÉ AU TECHNICIEN VÉOLIA  
(MR MONTEMBault)  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

**OBSERVATIONS** : CL LCOMPTER Email envoyé le 05/08/25 à 11H40 EROCHE@AIGUILLON.COM  
CL LGESTION Email envoyé le 01/08/25 à 10H44 EROCHE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 31/07, POUVEZ VOUS SVP NOUS DIRE COMMENT  
POUVONS NOUS NOUS PROCURER LES CLÉS POUR ACCÉDER AU LOCAL? DANS  
L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.  
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 01/08/25 A 10:41 M. E ROCHE  
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 05/08/25 A 11:36 M. E ROCHE

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| =====    |                                          |      |         |  |               |
|----------|------------------------------------------|------|---------|--|---------------|
| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |  |               |
| 1,00     | DEP002-Dépl.pas acces au local le 31/07  | 1    | 20,00   |  | 20,00         |
| 1,00     | PBL013-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PC | 2    | 100,00  |  | 100,00        |
|          | TOTAL H.T. ....                          |      |         |  | 120,00        |
|          | T.V.A. a 10,00% .....                    |      |         |  | 12,00         |
|          | <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b>          |      |         |  | <b>132,00</b> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.