

N/REF : 22/07/2025 17H51 C:000053 I:02489
V/REF : AC/C24516
V/Email reçu le Mardi 22/07/2025 à 17H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DBS
IMMEUBLE : CLAUDE DEBUSSY -DBS
29 A 41, AV.DU HAUT SANCE
.
35000 RENNES

Rennes, le 08 Aout 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE SANCE - DEBUSSY BIGNON GARAGES

—
AU BESOIN POUR ACCES, CONTACTER CETTE LOCATAIRE :
MADAME AZIZET DANLADI HADIZA
ADRESSE COMPTE CLIENT :
PORTE N° 22 RESIDENCE CLAUDE DEBUSSY, 35 AVENUE DU HAUT SANCE, 35000
RENNES
TÉL. PORT. 07 66 36 13 81

MOTIF : FUIITE SUR ÉVACUATION EAUX USÉES DANS LE SOUS SOL PRES DU GARAGE 21
Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES CANALISATION DANS LE SOUS SOL
CONSTAT : FUIITE SUR PVC DIAMETRE 50
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR REMPLACEMENT TÉ D50, UN COUDE ET TROIS
ÉLASTOMERES

INTERVENTION DU 01/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 04/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REMPLACEMENT TÉ PVC D50 EN SOUS-SOL
RACCORDEMENT AU RÉSEAU
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/08/25 a 15H28 Mme A JUDAIS
MG LGESTION Email envoyé le 25/07/25 a 10H53 Mme A JUDAIS
POURRIEZ VOUS METTRE A DISPOSITION EN AGENCE UN BADGE D'ACCES AU SOUS
SOL AFIN DE POUVOIR AFIN DE POUVOIR ENTRER LE CAMION PRES DES LA
CANALISATION A REPRENDRE ?
NOUS VOUS REMERIONS PAR AVANCEPOUR VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL109-Ff Répar.fuite s/évac.Eu hs Col.	2	93,00		93,00
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau 01/08	3	50,00		25,00
TOTAL H.T.					118,00
T.V.A. a 10,00%					11,80
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>129,80</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

