

N/REF : 5/06/2025 16H39 C:000053 I:02314
V/REF : AC/C21034
V/Email reçu le Jeudi 05/06/2025 a 16H39

SELON DEVIS N° 5050071

V/REF.IMM. JBV

IMMEUBLE : J.B. VIGIER -JBV
RUE JEAN BAPTISTE VIGIER
N° 81A A 81F
44400 REZE

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le

09 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla

LOCALISATION : ALLEE 81E VIGIER - MR ZAMOURI HAITHAM 07 83 85 75 68 / 02 51 84 07 76
LOGEMENT N° 006570, PORTE N°6570, 2° ÉTAGE

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5050071 du 14/05/2025 d un montant de
1347.50 € TTC

Donneur d'ordre : Mme C. CHOPIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/08
PRISE DE RDV POUR LES ACCES.
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE EAU.
DEPOSE LAVABO
DÉCOUPE FAIENCE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE.
ADAPTATION ÉVACUATION.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE ACIER 140X70 + VIDAGE + PIED
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE.
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
SCELLEMENT PIEDS BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT.
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE.
REPOSE LAVABO AVEC JOINTS
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 13/08/25 a 16H38 cchopin@aiguillon.com
FM LGESTION Email envoyé le 17/06/25 a 10H23 M CERMELLI
FM LGESTION Email envoyé le 17/06/25 a 10H22 MME CHOPIN

FM LGESTION Email envoyé le 06/06/25 a 11H25 MME CHOPIN

06/06 BONJOUR, NOUS ACCUSONS RÉCEPTION DE VOTRE ACCORD ET VOUS EN REMERCIONS.

POUR CETTE INTERVENTION NOUS AURONS BESOIN D'UNE COUPURE D'EAU, SI NOUS NE POUVONS PAS LE FAIRE LE NOUS-MEMES, POUVEZ-VOUS NOUS DIRE QUELLE EST LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU SVP ?

BB TT Email envoyé le 14/05/25 a 14H51 M. T CERMELLI

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/08/25 A 16:34 MME C. CHOPIN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1225,00	1225,00
	TOTAL H.T.		1225,00
	T.V.A. a 10,00%		122,50
	TOTAL T.T.C.En EURO		1347,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

