

N/REF : 1/07/2025 10H50 C:000039 I:00096
V/REF : AC/C22826
V/Email reçu le Mardi 01/07/2025 a 10H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CTRE
IMMEUBLE : LES CENTAUREES -CTRE
1-3, RUE JEAN-MARIE ECORCHARD
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Rennes, le 09 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 1 ECORCHARD - MR MME BOUTALEB EL HANA EL MOSTA 06 63 17 43 78
LOGEMENT N° 117763, PORTE N°B01, REZ DE CHAUSSÉE, TYPE 5

LOGEMENT DU DESSUS PORTE B11
TEL PORTABLE : 06 41 32 48 25

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE FUITE PLAFOND
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE AU PLAFOND DU LOGEMENT 01 PROVENANT DU LOGEMENT 11
LA LOCATAIRE AVAIT LAVÉE LE BALCON DONC DE L'EAU EST RENTRÉ PAR UNE
FISSURE DANS SON BALCON
LOCATAIRE ABSENTE AU LOGEMENT 11
INTERVENTION A REPLANIFIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 08/08/25 a 12H29 rstephant@aiguillon.com

0808: LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU LOGEMENT B11 N'EST PLUS ATTRIBUÉ, MERCI
DE NOUS TRANSMETTRE UN AUTRE NUMÉRO OU UNE ADRESSE MAIL AFIN DE NOUS
PERMETTRE DE PLANIFIER NOTRE INTERVENTION, SANS NOUVELLES DE VOTRE PART
NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS CLÔTURONS CETTE DEMANDE, CORDIALEMENT

--
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/07/25 A 10H36 RSTEPHANT@AIGUILLON.COM

1707: LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU LOGEMENT B11 N'EST PLUS ATTRIBUÉ, MERCI
DE NOUS TRANSMETTRE UN AUTRE NUMÉRO OU UNE ADRESSE MAIL AFIN DE NOUS
PERMETTRE DE PLANIFIER NOTRE INTERVENTION, CORDIALEMENT

--
1007: MSG REP LOGT 11
0307: MSG REP LOGT 11
--

AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 03/07/25 A 13H51 M. R. STEPHANT

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/07/25 A 10:33 M. R. STEPHANT

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/08/25 A 12:25 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
	TOTAL H.T.				100,00
	T.V.A. a 10,00%				10,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

