

N/REF : 24/07/2025 10H48 C:000053 I:02395
V/REF : AC/C24661
V/Appel du Jeudi 24/07/2025 a 10H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCT
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCT
29, SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35200 RENNES

Rennes, le

10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 29 CHALAIS - TANG UY MENG 06 60 21 00 37
LOGEMENT N° 008494, PORTE N°132, 13° ÉTAGE

MOTIF : REMPLACEMENT MITIGEUR EVIER

Donneur d'ordre : Mme M. LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE MITIGEUR EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU MITIGEUR
REPRISE JOINT SILICONE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : L'EAU CHAUDE DU BATIMENT EST TROP CHAUDE
REMARQUE 2 : REMPLACEMENT VANNE A FAIRE DANS LA CHAUFFERIE

INTERVENTION DU 01/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 03/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE VANNE COMPTEUR ECS
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE VANNE COMPTEUR ECS
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 03/09/25 a 17H01 mleroux@aiguillon.com
MG LGESTION Email envoyé le 24/07/25 a 15H51 Mme M. LE ROUX
SUITE ÉCHANGE TÉLÉPHONIQUE AVEC LA LOCATAIRE, CETTE DERNIERE NOUS A
INFORMÉ QUE LA VANNE ECS DE SON LOGEMENT NE FONCTIONNAIT PAS, CE QUI NE
PERMETTAIT PAS LE REMPLACEMENT DU MITIGEUR.
AVEZ-VOUS MANDATÉ UNE SOCIETE POUR LE FAIRE OU SOUHIATEZ VOUS QU'ON LE
FASSE ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 03/09/25 A 16:56 MME M. LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	125,00	125,00
2,00	PBL040-Réfect.joints s/organes vid./ml	1	30,00	60,00
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	2	60,00	60,00
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 01/09	3	50,00	25,00
TOTAL H.T.				270,00
T.V.A. a 10,00%				27,00
TOTAL T.T.C.En EURO				297,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.