

N/REF : 2/09/2025 17H08 C:000073 I:06961  
V/REF : AC/C27044  
V/Email reçu le Mardi 02/09/2025 a 17H08

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. BTNC  
**IMMEUBLE** : BOTANICA -BTNC  
2/8, RUE JEAN LOUIS FOULQUIER  
(BAT.B2/B3)  
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 022900-Multi-Techniques d'Urg.

**LOCALISATION** : ALLEE 2 FOULQUIER - BAT B3 - MR HUGUET 06 24 79 27 59  
LOGEMENT N° 120619, PORTE N°27, 2° ÉTAGE, TYPE 3

**MOTIF** : ASTREINTE : MISE EN SÉCURITÉ PLAFONNIER CAR DE L'EAU COULE DE CELUI CI A  
CAUSE DE L'INFILTRATION D'EAU CAUSÉ PAR ÉTANCHÉITÉ BATIMENT

**Donneur d'ordre** : M. T CERPELLI

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/09 (ASTREINTE)  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
CONTROLE INSTALLATION  
CONSTAT : TRACE D'INFILTRATION AU NIVEAU DU PLAFOND  
CAUSE : PROBLEME ÉTANCHÉITÉ SUR TERRASSE  
MISE EN SÉCURITÉ DU PLAFONNIER  
REPOSE DU LUMINAIRE A LA DEMANDE DU LOCATAIRE CAR LE LOGEMENT SE SERAIT  
RETROUVÉ DANS L'OBSCURITÉ SI CELA N'AVAIT PAS ÉTÉ EFFECTUÉ  
REMARQUE : PLUSIEURS TRACES D'INFILTRATIONS AU NIVEAU DU PLAFOND DANS  
PLUSIEURS PIECES DU LOGEMENT.  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL  
REMARQUE : PRÉVOIR TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ SUR LA TERRASSE SUPÉRIEURE POUR  
REMEDIER A CES INFILTRATIONS EN URGENCE.

**OBSERVATIONS** : CL LCOMPTER Email envoyé le 03/09/25 a 09H56 tcermelli@aiguillon.com  
CL LCOMPTER Email envoyé le 03/09/25 a 09H56 tcermelli@aiguillon.com  
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 03/09/25 A 09:51 M. T CERPELLI

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| =====                           |                                        |      |         |               |
|---------------------------------|----------------------------------------|------|---------|---------------|
| Quantité                        | Heures - Suppléments - Descriptif      | N°BT | P.U. HT |               |
| 1,00                            | Forfait Intervention Plomberie <=2H00  | 1    | 311,91  | 311,91        |
| 2,00                            | H(s) Suppl.Intervention Plomberie>2H00 | 1    | 93,57   | 187,14        |
| TOTAL H.T. ....                 |                                        |      |         | 499,05        |
| T.V.A. a 10,00% .....           |                                        |      |         | 49,90         |
| <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b> |                                        |      |         | <b>548,95</b> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.