

N/REF : 28/07/2025 10H02 C:000053 I:11802
V/REF : AC/C24867
V/Email reçu le Lundi 28/07/2025 a 10H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

IMMEUBLE : NEOVIA -NEOV
5 RUE DES TUSSEAUX
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le 18 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : RUE 5 TUSSEAUX - MME MOULA 06 88 97 41 49 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 123847, PORTE N°D104, 1° ÉTAGE, TYPE 2
--

LOGT DU DESSUS - PORTE 240 - MME MOREAU 07 68 41 83 48

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE ET RÉPARATION

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DE LA BONDE DE DOUCHE : CASSÉ
REPARATION PROVISoire AVEC DU SILICONE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 01/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE BONDE DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE BONDE DE DOUCHE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 03/09/25 a 15H48 adariy@aiguillon.com

FM LGESTION Email envoyé le 20/08/25 a 15H22 Mme GUILLO

CL LGESTION Email envoyé le 07/08/25 a 14H24 adariy@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 06/08, PREVOIR REMPLACEMENT DE LA BONDE DE DOUCHE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

2807: MSG REP MME MOREAU

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 28/07/25 A 10H24 MME AS DARIY

2807: SUITE A VOTRE DEMANDE, POUVEZ VOUS NOUS CONFIRMER LES COORDONNÉES
DU LOGEMENT AU DESSUS AFIN D'INTERVENIR, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 07/08/25 A 14:20 MME AS DARIY
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 03/09/25 A 15:43 MME AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	50	100,00		100,00
1,00	PBL105-FP.Siphon plast.appareils sanit.	51	56,00		56,00
	TOTAL H.T.				156,00
	T.V.A. a 20,00%				31,20
	TOTAL T.T.C.En EURO				187,20

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

