

N/REF : 22/05/2025 16H32 C:000003 I:80352
V/REF : AC/C20079
V/Email reçu le Jeudi 22/05/2025 a 16H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TNR
IMMEUBLE : TOURAINE - TNR
1 A 6, ALLEE DE TOURAINE
VILLEJEAN TOURAINE
35000 RENNES

Rennes, le 18 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 1 TOURAINE - LOGT VACANT SUR PASS AU 28/08
LOGEMENT N° 005704, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE

MOTIF : QUALIGAZ - GAZ 005704 TNR - TNR 01 01
ATTESTATION GAZ AVEC OBTENTION QUALIGAZIN SUIVANT LE DIAG
TRAVAUX NÉCESSAIRE A L'OBTENTION

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 28/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LE LOGEMENT N'EST PLUS SUR PASS CHANTIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 08/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE L'ENSEMBLE DE LA TUYAUTERIE GAZ
CONSTAT : ROAI HS
REPLACEMENT ROAI
CONTROLE DE L'ENSEMBLE DES ORGANES DE COUPURE GAZ
CONTROLE DE L'ENSEMBLE DES VOLUMES, OUVRANTS, AERATIONS
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS
DIAGNOSTIC QUALIGAZ
CERTIFICATION QUALIGAZ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 11/09/25 a 11H59 Mme S FARUEL

CL LGESTION Email envoyé le 01/09/25 a 17H24 sfaruel@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 01/09, POUVEZ VOUS SVP NOUS TRANSMETTRE
LES COORDONNÉES DES NOUVEAUX LOCATAIRES? DANS L'ATTENTE DE VOS
INSTRUCTIONS.

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 14/08/25 A 10H02 MME S ALI MOHAMED

1408 : NOUS RESTONS EN ATTENTE DU RAAT POUR RÉALISER CE QUALIGAZ, SI CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LE DIAGNOSTIC ET NOUS PRÉCISER LES ACCES AU LOGEMENT (PASS CHANTIER, COORDONNÉES NOUVEAU LOCATAIRE). MERCI
SUITE A DONNER : OUI. LE 28/08/2025 A 08:38

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 01/09/25 A 17:19 MME S FARUEL
Suite a donner : OUI. Le 08/09/2025 a 18:59

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig. le 28/08	1	20,00		20,00
1,00	PBL172-FP.1 Robinet gaz ROAI GAZINOX	3	100,00		100,00
1,00	PBL178-Attest.diagn.gaz locat./+QUALIGAZ	3	120,00		120,00
TOTAL H.T.					240,00
T.V.A. a 10,00%					24,00
TOTAL T.T.C.En EURO					264,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

