

N/REF : 19/08/2025 21H45 C:000039 I:02402
V/REF : AC/C26187
V/Email reçu le Mardi 19/08/2025 a 21H45

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HBO

IMMEUBLE : LE HAUT DU BOIS -HBO
10 A 16, MAIL LEON BLUM

35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le

18 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 10 BLUM - MLLE BORDEAU FLAVIE 07 62 29 28 99 (LOG SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 100487, PORTE N°1011, 1° ÉTAGE, TYPE 3

LOGEMENT DU DESSUS : MONSIEUR CRETON GWENael PORTE 1021 06 60 27 50 75

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE INFILTRATION PLAFOND LOGEMENT

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : JOINT FIBRE 15/21 DÉFECTUEUX SUR EC EF
FOURNITURE ET POSE JOINT FIBRE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 11/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE LOGEMENT 1011
CONSTAT : FUITE STOPPÉE QUI PROVENAIT BIEN DU RADIATEUR DES WC DU
LOGEMENT 1021
CONTROLE LOGEMENT 1021
CONSTAT : ABSSENCE D'EAU CHAUDE CHAUDIERE EN DÉFAUT AVEC CODE ERREUR 501
PRÉCONISATION : FAIRE INTERVENIR ISERBA POUR REMPLACEMENT PIECES SUR
CHAUDIERE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 11/09/25 a 12H09 M. R. STEPHANT

AT LCOMPTER Email envoyé le 27/08/25 a 11H01 M. R. STEPHANT

2008 : MSG REP A MME BORDEAU

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL041-Ff Rempl.joints s/organes vidange	1	60,00		60,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 11/09	2	50,00		75,00
TOTAL H.T.					235,00
T.V.A. a 10,00%					23,50
TOTAL T.T.C.En EURO					258,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.