

N/REF : 1/08/2025 13H53 C:000039 I:00040
V/REF : AC/C25315
V/Email reçu le Vendredi 01/08/2025 à 13H53

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 30 Septembre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-001
LOCALISATION : SQUARE 1 DULLIN - LOGT VACANT SUR PASS CHANTIER AU 11/09
LOGEMENT N° 002784, PORTE N°31, 3° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : CONSUEL - ELT 002784 DUL
ATTESTATION ÉLECTRIQUE AVEC OBTENTION CONSUEL

Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 29/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES PRISES, INTERRUPTEURS ET POINTS LUMINEUX
CONSTAT : 2 INTERRUPTEUR ARRACHÉS DU MUR, SECTION ALIMENTATION TABLEAU
EN 10 CARRÉ, BLOC ANTENNE ARRACHÉ DU MUR, 4 PC ARRACHÉ DU MUR, DOUILLE
WC VÉTUSTES ET FILS APPARENT CHAMBRE 2.
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION GÉNÉRALE DE COMMANDE ET DE PROTECTION
CONSTAT : PRESENT ET ACCESSIBLE
CONTRÔLE DU TABLEAU ÉLECTRIQUE
CONSTAT : DISJONCTEURS ADAPTÉS SUR CHAQUE CIRCUIT
CONTRÔLE SECTIONS CÂBLES
CONSTAT : SECTION ALIMENTATION TABLEAU 10 CARRÉ
CONTRÔLE DES DIFFÉRENTIELS 30 MA ET PROTECTION CONTRE SURINTENSITÉS
CONSTAT : PRESENT
MESURE DE LA TERRE
CONSTAT : NON RÉALISÉ CAR ABSENCE ÉLECTRICITÉ DANS LE LOGEMENT
CONTRÔLE NORME ÉLECTRIQUE DANS LA SALLE DE BAIN
CONTRÔLE DE LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE
CONSTAT : PRESENTE
LOGEMENT NÉCESSITANT DES TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ
CERTIFICATION CONSUEL
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

CL LCOMPTER Email envoyé le 29/09/25 a 12H13 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 29/09/25 A 12:07 M. C YAUCAT-GUENDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT057-Attest.diagn.locat.T4 yc déliv.	1	150,00	150,00
	TOTAL H.T.			150,00
	T.V.A. a 10,00%			15,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			165,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.