

N/REF : 17/09/2025 15H09 C:000003 I:80351
V/REF : AC/C28206
V/Email reçu le Mercredi 17/09/2025 a 15H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GCG
IMMEUBLE : GASCOGNE - GCG
2/4, SQUARE DE GASCOGNE
35000 RENNES

Rennes, le 06 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 4 GASCOGNE - MME EJAZ 07 67 91 42 63 / 09 54 99 83 17
LOGEMENT N° 005730, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : LGT DU DESSUS : MME EL ASRI SABAH 06 59 04 42 48
: RECHERCHE ET RÉPARATION DE FUITE SUITE INFILTRATION AU PLAFOND CUISINE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

=====

INTERVENTION DU 24/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE LOGEMENT 21 AU 2EME ÉTAGE
CONSTAT : PRÉSENCE D'AUREOLE AU PLAFOND
RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DE L'APPARTEMENT DU DESSUS
CONSTAT : PAS DE FUITE EN APPARENT DANS LE LOGEMENT
TEST COLORANT AU NIVEAU DE L'ÉVIER
REMARQUE : PAS POSSIBLE DE VÉRIFIER SI LE COLORANT APPARAÎT SOUS LA CUISINE
PREVOIR PASSAGE CAMÉRA DERRIÈRE LA CUISINE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION REPROGRAMMÉE
--

INTERVENTION DU 01/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS APPARTEMENT DE MME EL ASRI PAR PASSAGE CAMÉRA ENDOSCOPIQUE
MISE EN PLACE DU COLORANT DANS L'ÉVIER DE LA CUISINE
PASSAGE CAMÉRA DERRIÈRE LE LAVE VAISSELLE, SOUS LA CUISINE, DANS LE CELLIER ENTRE L'ÉVACUATION ET LE MOBILIER
CONSTAT: PAS D'APPARITION DE COLORANT
PAS DE FUITE CONSTATÉE
PAS DE FUITE DANS LA CUISINE SUR RACCORDS D'ALIMENTATION

PAS DE FUITE SUR ROBINET MACHINE A LAVER
LES ALIMENTATIONS EFS ET ECS SONT APPARENTES
PAS DE FUITE DANS LES GAINES TECHNIQUES DU RÉSEAU CHAUFFAGE
RESTE L'HYPOTHESE D'UNE FUITE SUR RÉSEAU CHAUFFAGE (CHAUFFAGE AU SOL)
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 06/10/25 a 14H40 salimohamed@aiguillon.com
CL LCOMPTER Email envoyé le 24/09/25 a 17H09 salimohamed@aiguillon.com
1909: MSG REP LOGT DU DESSUS
17/09 MSG LAISSÉ LGT DU DESSUS
Suite a donner : OUI. Le 24/09/2025 a 16:11
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/09/25 A 17:03 MME S ALI MOHAMED
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 06/10/25 A 14:33 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	50	170,00		170,00
	TOTAL H.T.				170,00
	T.V.A. a 10,00%				17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.