

N/REF : 10/09/2025 15H02 C:000003 I:02666
V/REF : AC/C27669
V/Email reçu le Mercredi 10/09/2025 a 15H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EBH
IMMEUBLE : LES EBIHENS -EBH
14/20, RUE D'OUessant
35590 ST GILLES

Rennes, le 06 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 14D OUessant - MME LOYAUD 06 71 84 36 79 / 02 99 22 42 46
LOGEMENT N° 109640, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : VÉRIFICATION SI NÉCESSITÉ DE RACCORDER SIPHON AU PIED DE LA COLONNE
DE CHUTE DE VENTILATION A LA VIDANGE DU LOGEMENT (ÉVACUATION DES WC)

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
VERIFICATION LOGEMENT MADAME LOYAUD
CONSTAT : PAS DE FUITE APPARANTE QUELQUONQUE
TENTATIVE DE CONTRÔLE LOGEMENT N°12
CONSTAT : LOCATAIRE ABSENT
PREVOIR VERIFICATION DU TOIT AU NIVEAU DES SORTIES VMC VOIR SI POSSIBLE
INFILTRATIONS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 29/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT 12
CONTRÔLE DES ALIMENTATIONS EAU ET ÉVACUATIONS
CONSTAT: RIEN A SIGNALER
CONTRÔLE DU COMPTEUR D'EAU
AUCUN MOUVEMENT DE COMPTEUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
PRÉVOIR DE FAIRE CONTRÔLER LES SORTIES VMC EN TOITURE CAR GOUTTES LORS
DE PLUIES

NR LCOMPTER Email envoyé le 06/10/25 a 15H40 EROCHE@AIGUILLON.COM

29/09 MSG LAISSÉ

AT LGESTION Email envoyé le 25/09/25 a 16H16 M. E ROCHE

2509 : BONJOUR, MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONÉES DU LOGEMENT 12.
DANS L'ATTENTE.

1809: MSG REP

1109: MSG REP

10/09 MSG LAISSÉ

Suite a donner : OUI. Le 25/09/2025 a 09:25

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 06/10/25 A 15:34 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	170,00	170,00
	TOTAL H.T.			170,00
	T.V.A. a 10,00%			17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.