

N/REF : 1/10/2025 9H13 C:010759 I:17253

CALCAGNO ANTOINE

V/Appel du Mercredi 01/10/2025 a 9H13

**7 RUE PIERRE LOTI
35700 RENNES**

IMMEUBLE : 7 LOTI
7 RUE PIERRE LOTI
35700 RENNES

Rennes, le

07 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 7 LOTI - MR CALCAGNO 06 65 32 86 25

MOTIF : DÉBOUCHAGE RÉSEAU EAUX USÉES (CANALISATION EXTÉRIEUR BOUCHÉ)

Donneur d'ordre : M. A CALCAGNO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 01/10

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CURAGE/DÉBOUCHAGE RÉSEAU EAUX USÉES

PASSAGE CAMERA

CONSTAT : PRÉSENCE DE GRAVIERS ET DE SABLE DANS LA CANALISATION MAIS PAS
DE CASSE VISIBLE, PRÉVOIR INTERVENTION D'UN POIDS LOURD
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 02/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATRIEL

CURAGE RÉSEAU EAUX USÉES AVEC LA HAUTE PRESSION

POMPAGE DES GRAVIERS ET CAILLOUX

CONTRÔLE - BON ECOULEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 06/10

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

PASSAGE CAMÉRA SANS ENREGISTREMENT (RÉALISÉ A PARTIR DU SIPHON DEVANT
PORTE D'ENTRÉE DE LA MAISON VERS LA BOÎTE DE VISITE A CÔTÉ PORTAIL SUR
LA CANALISATION EN PVC)

CONSTAT : PRÉSENCE D'UN REGARD ENTERRÉ A 4M14 ,FLASH IMPORTANT CONSTATÉ
A 10,80M SUR 1M DE DISTANCE. PRÉSENCE D'AUTRES FLASH MOINS IMPORTANT
SUR LE DÉPART DU RÉSEAU AVEC UNE PENTE RELATIVEMENT FAIBLE. LE PAPIER
ET LES MATIERES STAGNENT DANS LA CANALISATION PAR ENDROITS.

REMARQUE : PLUS DE GRAVIERS NI DE SABLE DANS LE RÉSEAU SUITE CURAGE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 06/10/25 a 12H02 M. A CALCAGNO

REGLEMENT PAR CHEQUE 140€ - BOURSOBANK N°9830228
REGLEMENT PAR CHEQUE 365€ - BOURSOBANK N°9830227
AT LCOMPTER Email envoyé le 02/10/25 a 16H05 M. A CALCAGNO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.
Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique
Vérification du bon écoulement du réseau.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).
Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diametre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	Ft Inspection Caméra 1h00 le 01/10	1	168,18		168,18	
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00 le 01/10	1	163,64		163,64	
1,00	Ffait Déb.H.Pression <=0h50 sans déplac.	2	127,28		127,28	
TOTAL H.T.					459,10	
T.V.A. a 10,00%					45,91	
TOTAL T.T.C.En EURO					505,01	

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.