

N/REF : 25/08/2025 16H24 C:000003 I:02642
V/REF : AC/C26474
V/Email reçu le Lundi 25/08/2025 a 16H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BLS
IMMEUBLE : LES BLASONS -BLS
10, BD DE LA TOUR AUVERGNE
.
35000 RENNES

Rennes, le 20 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : ALLEE 10 AUVERGNE - COMPTEUR GÉNÉRAL
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
VÉRIFICATION PERTE DE PRESSION
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LES PARTIES COMMUNES
CONSTAT : PAS DE FUITE CONSTATÉE AU NIVEAU DE LA VANNE GÉNÉRALE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PRÉVOIR ACCES LOCAL TECHNIQUE

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 14/10/25 a 15H05 mlefeuvre@aiguillon.com

1410 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS
SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE
PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/10/25 A 14H32 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

0810 : POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER QUE CETTE DEMANDE EST TOUJOURS
D'ACTUALITÉ. SI C'EST LE CAS MERCI DE METTRE LES ACCES A NOTRE
DISPOSITION, VOUS REMERCIANT.

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/08/25 A 16H09 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 27/08, POUVEZ VOUS SVP NOUS DIRE OU
POUVONS NOUS TROUVER LES ACCES AU LOCAL TECHNIQUE POUR POURSUITE
RECHERCHE DE FUITE?

DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/08/25 A 16:04 MME M LEFEUVRE
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/10/25 A 14:25 MME M LEFEUVRE
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 14/10/25 A 14:58 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL013-Ff RFE simple	EF-EC/Chauf.=<2h PC	1	100,00	100,00
TOTAL H.T.					100,00
T.V.A. a 10,00%					10,00
TOTAL T.T.C.En EURO					110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.