

N/REF : 19/09/2025 11H14 C:000039 I:00114
V/REF : AC/C28436
V/Email reçu le Vendredi 19/09/2025 a 11H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : SQ COPENHAGUE -CPH
1/2/3, SQUARE DE COPENHAGUE
10, RUE DE SUEDE
35200 RENNES

Rennes, le 20 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 2 COPENHAGUE - MME ETETI THONG 07 82 96 07 70
LOGEMENT N° 008702, PORTE N°8702, 9° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : REFIXATION DU LAVABO

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : LAVABO CASSÉ AINSI QUE LE MITIGEUR
PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 16/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE LAVABO
GRATTAGE DU MUR POUR RETRAIT POLYMAX ET MOUSSE POLYURÉTHANE
FOURNITURE ET POSE LAVABO + COLONNE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION
FOURNITURE ET POSE BONDE DE LAVABO
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR LAVABO
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

CL LCOMPTER Email envoyé le 17/10/25 a 10H11 rstephant@aiguillon.com

25/09 : MSG REP

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 25/09/25 A 11H51 M. R. STEPHANT

2509 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU LAVABO AINSI QUE LE MITIGEUR
DANS L'ATTENTE.

19/09 MSG LAISSÉ

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/10/25 A 10:11 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.lavabo	2	125,00		125,00
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	2	180,00		180,00
	TOTAL H.T.				305,00
	T.V.A. a 10,00%				30,50
	TOTAL T.T.C.En EURO				335,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

