

N/REF : 10/10/2024 11H17 C:000039 I:00040
V/REF : AC/C02994
V/Email reçu le Jeudi 10/10/2024 a 11H17

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le

05 Novembre 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 33 DULLIN - MME RIZQUI 06 20 21 01 79
LOGEMENT N° 004097, PORTE N°4097, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR SALLE DE BAIN
Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 15/11

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR DE LA SALLE DE BAIN
CONSTAT : FUIITE SOUS LE RADIATEUR
MISE EN SÉCURITÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REMARQUE : LE RADIATEUR DONNÉ PAR LE FOURNISSEUR NE CORRESPOND PAS, POSE
DU RAIDATEUR IMPOSSIBLE
NOUVELLE PRISE DE RÉFÉRENCES
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 22/09

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE CIRCUIT CHAUFFAGE
DÉPOSE RADIATEUR DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR
RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
TENTATIVE PURGE DU RADIATEUR
CONSTAT : DE L'AIR SORT DU PURGEUR, LE RADIATEUR NE SE REMPLIT PAS.
ATTENDRE LA PERIODE DE CHAUFFE AFIN DE PURGER LE RADIATEUR

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 30/09

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DES CONSOLES RADIATEUR

CONSTAT : UN TASSEAU A DU ETRE SCELLÉ DERRIERE LES CONSOLES, SI ON BOUGE LES CONSOLES C'EST UNE PARTIE DU MUR QUI VA VENIR AVEC.

CONSOLIDATION DES FIXATIONS

CONSTAT : LE RADIATEUR NE BOUGE PAS

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 27/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

PURGE DU RADIATEUR

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FOURNITURE ET POSE D'UNE RÉDUCTION RADIATEUR ACIER 15/21

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MAÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 04/11/25 a 09H51 CBOITIN@AIGUILLON.COM

MG LCOMPTER Email envoyé le 01/10/25 a 16H25 M. R. STEPHANT

0403: MSG REP

MG LCOMPTER Email envoyé le 20/11/24 a 14H42 M. C GREGOIRE

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 09:51 MME C BOITIN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
4,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 22/09	3	54,72		218,88
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Radiateur Lamella	3	461,56		461,56

TOTAL H.T.	680,44
T.V.A. a 10,00%	68,04
TOTAL T.T.C.En EURO	748,48

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.