

N/REF : 1/10/2025 15H02 C:000003 I:00158
V/REF : AC/C29361
V/Email reçu le Mercredi 01/10/2025 a 15H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TRI
IMMEUBLE : RES.TROIS RIVES -TRI
69, MAIL FRANCOIS MITTERRAND
10, RUE DE LIOTHAUD
35000 RENNES

Rennes, le

09 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 69 MITTERRAND - BRIGITTE TRIBERT 06 50 94 89 29
LOGEMENT N° 103289, PORTE N°13, 1° ÉTAGE

MOTIF : RÉFECTION DE L'ÉVACUATION DU LAVABO

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : RIEN A SIGNALER SUR L'ÉVACUATION DU LAVABO
CONTRÔLE LOCAL CAFPI
CONSTAT : FUIITE DANS LE LOCAL DANS LES ARCHIVES AU PLAFOND
PRÉVOIR CONTRÔLE LOGEMENT 14
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 21/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS LE LOGEMENT 14
CONSTAT : AUCUNE APPARITION DE COLORANT
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : AUCUNE FUIITE CONSTATÉE
CONTROLE COMPTEUR
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
TENTATIVE DE NOUVEAU CONTROLE LOGEMENT MME TRIBERT : LOCATAIRE ABSENTE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 04/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE 1ER ÉTAGE - LOGEMENT 14 AU DESSUS DU LOCAL CAFPI
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DU ROBINET DE WC
COUPURE D'EAU

DEOSE ROBINET WC DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU ROBINET WC
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 05/11/25 a 14H12 mlefeuvre@aiguillon.com
CL LCOMPTER Email envoyé le 04/11/25 a 16H13 mlefeuvre@aiguillon.com
2110: MSG REP
--
MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 21/10/25 A 15H05 MME M LEFEUVRE
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/10/25 A 15H44 MME M LEFEUVRE
2010 : BONJOUR, POUVEZ-VOUS SVP NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DU
LOGEMENT 14 AU 1ER ÉTAGE (MME BREMONT) ? DANS L'ATTENTE.
--
0710: MSG REP
0310: MSG REP
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 16:13 MME M LEFEUVRE
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 05/11/25 A 14:12 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
1,00	PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse	3	50,00	50,00

TOTAL H.T.	220,00
T.V.A. a 10,00%	22,00
TOTAL T.T.C.En EURO	242,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.