

N/REF : 14/08/2025 16H09 C:000003 I:02623
V/REF : AC/C26012
V/Email reçu le Jeudi 14/08/2025 a 16H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PRC
IMMEUBLE : LA PERRUCHE -PRC
1-3, ALLEE JEAN MERMOZ
.
35310 MORDELLES

Rennes, le

09 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 1 MERMOZ - LOGT VACANT SUR PASS AU 10/09
LOGEMENT N° 100402, PORTE N°111, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : QUALIGAZ - GAZ 100402 PRC - (PRC - 01 - 01)
ATTESTATION GAZ AVEC OBTENTION QUALIGAZ
TRAVAUX NÉCESSAIRE A L'OBTENTION

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 28/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DE LA TUYAUTERIE GAZ
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES ORGANES DE COUPURE GAZ
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES VOLUMES, OUVRANTS, AÉRATIONS,
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS
DIAGNOSTIC QUALIGAZ
MODIFICATION CANALISATION CUIVRE ALIMENTANT LE ROAI
FIXATION DU ROAI
OBTURATION ESPACE ANNULAIRE PÉNÉTRATION GAZ DANS LE LOGEMENT
CERTIFICATION QUALIGAZ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 31/10/25 a 11H26 EROCHE@AIGUILLON.COM

NR LGESTION Email envoyé le 14/10/25 a 14H59 EROCHE@AIGUILLON.COM

1410 : NOUS RESTONS EN ATTENTE DU RAAT POUR RÉALISER CE QUALIGAZ, SI
CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LE
DIAGNOSTIC ET NOUS PRÉCISER LES ACCES AU LOGEMENT (PASS CHANTIER,
COORDONNÉES NOUVEAU LOCATAIRE). MERCI

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/10/25 A 15H58 EROCHE@AIGUILLON.COM

0310 : NOUS RESTONS EN ATTENTE DU RAAT POUR RÉALISER CE QUALIGAZ, SI CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LE DIAGNOSTIC ET NOUS PRÉCISER LES ACCES AU LOGEMENT (PASS CHANTIER, COORDONNÉES NOUVEAU LOCATAIRE). MERCI

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/09/25 A 11H57 M. E ROCHE

0809 : NOUS RESTONS EN ATTENTE DU RAAT POUR RÉALISER CE QUALIGAZ, SI CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LE DIAGNOSTIC ET NOUS PRÉCISER LES ACCES AU LOGEMENT (PASS CHANTIER, COORDONNÉES NOUVEAU LOCATAIRE). MERCI

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/10/25 A 15:52 M. E ROCHE

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 14/10/25 A 14:52 M. E ROCHE

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 31/10/25 A 11:26 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL178-Attest.diagn.gaz locat./+QUALIGAZ	1	120,00	120,00
1,00	PBL176-Obturation esapce annulaire gaz	1	40,00	40,00
1,00	PBL173-Dépl.du ROAI dans le meub.évier	1	50,00	50,00
1,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	1	55,00	55,00
TOTAL H.T.				265,00
T.V.A. a 10,00%				26,50
TOTAL T.T.C.En EURO				291,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

