

N/REF : 3/10/2025 11H20 C:000003 I:02635
V/REF : AC/C29493
V/Email reçu le Vendredi 03/10/2025 a 11H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANS
IMMEUBLE : ANNEZ STER - ANS
RUE EUGENE FREYSSINET
.
35000 RENNES

Rennes, le

12 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : RUE 3 FREYSSINET - M. PIRC 06 19 74 96 65 / 02 99 07 43 24
LOGEMENT N° 109820, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

AU DESSUS MR ROBILLON ULYSSE 07 83 88 27 38

MOTIF : FUITE D'EAU DANS LA SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/10

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE LOGEMENT 01

CONSTAT : DEGAT DES EAUX AU NIVEAU DU PLAFOND, PRESENCE DE COULURE

RECHERCHE DE FUITE DANS LGT 11

CONSTAT : COULURE AU NIVEAU DE LA GAINE ELECTRIQUE AU NIVEAU DU COMPTEUR
LINKY

TENTATIVE D'ACCES AU LGT 21

LA LOCATAIRE NOUS REFUSE L'ACCES

CONSTAT : LE COMPTEUR TOURNE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

INTERVENTION DU 13/10

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

RECHERCHE DE FUITE

CONTROLE DES LOGEMENTS

CONSTAT : FUITE EN DALLE SUR LES RESEAUX EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE DU

LOGEMENT SITUÉ AU 4EME ETAGE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : LC LGESTION Email envoyé le 13/10/25 a 16H25 Mme M LEFEUVRE

MG LGESTION Email envoyé le 13/10/25 a 12H09 Mme M LEFEUVRE

PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT DES RESEAUX CHAUFFAGE A/R ET EAU CHAUDE
SI ACCORD, POURRIEZ VOUS NOUS TRANSLETTER LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES
DU LOGEMENT ?

NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

LE LCOMPTER Email envoyé le 08/10/25 a 15H10 Mme M LEFEUVRE

0310: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	3	170,00	170,00
	TOTAL H.T.			170,00
	T.V.A. a 10,00%			17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

