

N/REF : 5/11/2025 12H20 C:000053 I:02534
V/REF : AC/C32139
V/Email reçu le Mercredi 05/11/2025 à 12H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VAB
IMMEUBLE : VAUBAN - VAB
1 A 15, ALLEE VAUBAN
.
35230 ST ERBLON

Rennes, le

18 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 13 ALLEE VAUBAN - MME KHARCHENKO 07 68 36 27 79 (IMPACTÉ) QUE PAR SMS
LOGEMENT N° 012905, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MME BASSLAM 06 65 36 16 71
LOGEMENT N° 012913 TYPE 4, PORTE 12
RADIA.MOUSTAID352@GMAIL.COM

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGT PORTE 12 SUITE INFILTRATION AU PLAFOND
DES TOILETTES PORTE 02.

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT 02
CONSTAT : TRACES D'INFILTRATIONS LEGERE AU NIVEAU DU PLAFOND SDB
DATANT DEPUIS LONGTEMPS JUSTE AU NIVEAU DE LA COLONNE WC
RECHERCHE DE FUITE APPARTEMENT SUPÉRIEUR 12
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS LES WC
CONSTAT : AUCUNE APPARITION A L'ÉTAGE INFÉRIEUR
VÉRIFICATION DE TOUT LES POINT D'EAU
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
PRÉCONISATION : MME KHARCHENKO REVIENT VERS NOUS SI ELLE OBSERVE LA
PRÉSENCE DE COLORANT ROUGE, CEPENDANT LA TRACE APPARENTE AU PLANFOND
SEMBLE DATÉE DEPUIS LONGTEMPS ET POURRAIT CORRESPONDRE A UNE ANCIENNE
FUITE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 13/11/25 à 15H52 M. R TALLEUX

07/11 SMS ENVOYÉ A MME KHARCHENKO

0711 LOG 12 OK RDV / MSG LAISSÉ 12905
06/11 MSG LAISSÉ LGT 12

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	50	100,00		100,00
	TOTAL H.T.				100,00
	T.V.A. a 10,00%				10,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				<u>110,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.