

N/REF : 6/08/2025 13H47 C:000073 I:01252
V/REF : AC/C25582
V/Email reçu le Mercredi 06/08/2025 à 13H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBEC
IMMEUBLE : RES QUEBEC -QBEC
3/5, RUE DU QUEBEC
RESIDENCE QUEBEC
44000 NANTES

Rennes, le

18 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : ALLEE 5 QUEBEC - MME OUSMANE 06 52 11 03 90
LOGEMENT N° 117126, PORTE N°074, 7° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE D'EAU AU NIVEAU DU PLAFOND DES TOILETTES

Donneur d'ordre : Mme C. CHOPIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : RECHERCHE DE FUIITE APP 84 8EME ÉTAGE
REMARQUE : LE LOCATAIRE RAPPORTE QU'IL EST MALADE ET SOUHAITE PRENDRE
RDV PLUS TARD
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 12/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE
CONSTAT : RIEN A SIGNALER MALGRÉ LES TRACES D'HUMIDITÉE SUR LES COLONNES
D'EAU USÉES
REMARQUE : LA LOCATAIRE RAPPORTE QUE CELA APPARAÎT LORSQU'IL PLEUT
GESTIONNAIRE PRÉVENU PAR APPEL
CONCLUSION : LE GESTIONNAIRE VA FAIRE APPEL A UNE ENTREPRISE D'ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 13/11/25 à 15H44 Mme C. CHOPIN

2710: MAIL A M. SUNDAY
2410: MAIL A M. SUNDAY
2609: MAIL A M. SUNDAY
--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/09/25 A 09H47 M. T CERMELLI

2409: SUITE A VOTRE DEMANDE D'INTERVENTION, EST-IL POSSIBLE D'OBTENIR L'ADRESSE MAIL DE M. SUNDAY (CELUI CI NE PARLE QU'ANGLAIS) AFIN DE CONVENIR D'UN RENDEZ VOUS. DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

--

AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 25/08/25 A 15H30 MME C. CHOPIN

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 25/08/25 A 15H29 MME C. CHOPIN

2508 : BONJOUR, POUVONS-NOUS AVOIR SVP L'ADRESSE MAIL DE MR SUNDAY AFIN DE POUVOIR LUI PROPOSER UN RDV, CAR MR NE PARLE QU'ANGLAIS DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL009-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jrPP	2	400,00	400,00
	TOTAL H.T.			400,00
	T.V.A. a 10,00%			40,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			440,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

