

N/REF : 16/10/2025 9H58 C:000073 I:02326
V/REF : AC/C30507
V/Email reçu le Jeudi 16/10/2025 a 9H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BRD
IMMEUBLE : LA BARAUDIERE -BRD
33 A 45, RUE DE LA BARAUDIERE
.
44800 ST HERBLAIN

Rennes, le

28 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : AVENUE 45 BARAUDIERE - LOGT VACANT AU 03/11
LOGEMENT N° 006250, PORTE N°6250, 7° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : QUALIGAZ - GAZ 006250 BRD - (BRD - 01 - 45)
ATTESTATION GAZ AVEC OBTENTION QUALIGAZ
TRAVAUX NÉCESSAIRE A L'OBTENTION

Donneur d'ordre : Mme S DURAND

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 20/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE CHAUDIERE EN COURS DANS L'APPARTEMENT

LES TUYAU ON ÉTÉ SECTIONNER POUR LES TRAVAUX

LE DIAGNOSTIC GAZ NE PEUT ETRE EFFECTUÉ ACTUELLEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION REPROGRAMMÉE LE 08/12

INTERVENTION DU 27/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTROLE DE L'ENSEMBLE DE LA TUYAUTERIE GAZ

CONTROLE DE L'ENSEMBLE DES ORGANES DE COUPURE GAZ

CONTROLE DE L'ENSEMBLE DES VOLUMES, OUVRANTS, AERATIONS

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

DIAGNOSTIC QUALIGAZ

CERTIFICATION QUALIGAZ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 27/11/25 a 14H42 Mme S DURAND

CL LCOMPTER Email envoyé le 20/11/25 a 16H42 SDURAND@AIGUILLON.COM

NR LGESTION Email envoyé le 31/10/25 a 15H25 Mme S DURAND

3110 : NOUS RESTONS EN ATTENTE DU RAAT POUR RÉALISER CE QUALIGAZ, SI CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LE DIAGNOSTIC ET NOUS PRÉCISER LES ACCES AU LOGEMENT (PASS CHANTIER, COORDONNÉES NOUVEAU LOCATAIRE). MERCI
Suite a donner : OUI. Le 20/11/2025 a 14:40

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 20/11/25 A 16:40 MME S DURAND

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL178-Attest.diagn.gaz locat./+QUALIGAZ	2	120,00	120,00
TOTAL H.T.				190,00
T.V.A. a 10,00%				19,00
TOTAL T.T.C.En EURO				209,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.