

N/REF : 14/11/2025 16H08 C:000003 I:02581
V/REF : AC/C32849
V/Email reçu le Vendredi 14/11/2025 a 16H08

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ARIA
IMMEUBLE : ARIA -ARIA
2 A 30, ALLEE HECTOR BERLIOZ
.
35830 BETTON

Rennes, le

30 Novembre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003

LOCALISATION : 14 ALLEE HECTOR BERLIOZ - PASS CHANTIER
1ER ETAGE

MOTIF : LE DÉTECTEUR DE LUMIERE NE FONCTIONNE PLUS AU 1 ÉTAGE
Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 25/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FAUX CONTACT AU NIVEAU D'UN DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
RÉPARATION DE LA PANNE
RÉGLAGE DE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 26/11/25 a 10H16 Mme S FARUEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix

d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures -	Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	ELT076-1/2jr	Rech./Rép.déf.simFn<100€	PC	2	240,00
					240,00
			TOTAL H.T.		240,00
			T.V.A.	a 10,00%	24,00
			TOTAL T.T.C.	En EURO	264,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.