

N/REF : 11/07/2025 15H02 C:000055 I:00572
V/REF : PRENDRE MECHE FAIENCE D8
V/Email reçu le Vendredi 11/07/2025 a 15H02

SDC '5/7 Maquis de St Marcel'
C/O LEFEUVRE SYNDIC
1 RUE ROBERT DUVIVIER
CS 44443
35000 RENNES

IMMEUBLE : 5/7 MAQUIS ST MARCEL
5/7 RUE MAQUIS DE SAINT-MARCEL
.
35000 RENNES

Rennes, le

02 Décembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 5-7 RUE DU MAQUIS - GARAGE ST HELIER 06 69 43 10 80 / 02 99 36 33 94

MOTIF : CURAGE RESEAU EU AU GARAGE ST HELIER

FORTES REMONTEES D'ODEURS

PROBLEME RECURRENT - FAIRE PROPOSTION DE DEVIS POUR PROBLEME DE PENTE

Donneur d'ordre : M. J JOLY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Mise a disposition d'un véhicule de curage équipé d'une pompe hautepression
et d'une pompe d'aspiration.

INTERVENTION DU 17/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

TENTATIVE DE CURAGE DU RÉSEAU EAUX USÉE LA HAUTE PRESSION

CONSTAT : BLOCAGE A 4 METRES DEPUIS LE REGARD QUI SE SITUE A L'ENTRÉE
D'ACCUEIL ET DEPUIS LE REGARD DE LA VILLE

AUTRE CONSTAT : BLOCAGE A 1 METRE

PRÉCONISATION : PRÉVOIR PASSAGE CAMÉRA AFIN D'INSPECTER LA CANALISATION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 18/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

PASSAGE CAMÉRA NON CONCLUANT

REMARQUE : PRÉSENCE DE TROP D'EAU - RÉSEAU NON EN CHARGE

PRÉVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION EN VÉHICULE POID LOURD

FIN DE CHANTIER ET ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 25/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CURAGE RÉSEAU EAUX USÉES

PASSAGE CAMERA AVEC ENREGISTREMENT

CONSTAT : RIEN A SIGNALER DANS LE RÉSEAU, IL Y A SIMPLEMENT UN SIPHON
JUSTE APRES LE REGARD DEVANT L'ENTRÉE ET LE REGARD DE LA VILLE .DE PLUS

L'ÉTANCHÉITÉ ET LA VÉTUSTÉ DU RÉSEAU FAIT QUE LORSQU'ON CURE LE RÉSEAU
LA HAUTE PRESSION RAMENE DES GRAVILLONS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 25/07/25 a 16H07 M. J JULY

PRÉVOIR CURAGE A PARTIR DU REGARD DE LA VILLE VERS LE SIPHON
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

AT LGESTION Email envoyé le 18/07/25 a 10H20 M. J JULY

1807 : BONJOUR, PRÉVOIR PASSAGE CAMÉRA AFIN D'INSPECTE LA CANALISATION
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
Suite a donner : OUI. Le 18/07/2025 a 15:00

ATTENTION : EN AUCUN CAS NOTRE RESPONSABILITE NE PEUT ETRE ENGAGEE EN CAS DE
===== FUI TE QUI APPARAÎT RAIT A LA SUITE DE NOTRE INTERVENTION PAR SUITE
DU MAUVAIS ETAT DES JOINTS, DE LA POROSITE OU DE LA VIEILLESSE DES
FONTES, DU PLASTIQUE, DU GRES OU DU FIBRO-CIMENT.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h30+Dépl. le 17/07	4	245,46		245,46
1,50	Ft Inspection Caméra a 1'h.+Dépl. 18/07	5	168,18		252,27
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00+Dépl. le 25/07	6	163,64		163,64
1,00	Ft Inspection Caméra 1h00+Dépl. le 25/07	6	168,18		168,18
TOTAL H.T.					829,55
T.V.A. a 10,00%					82,95
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>912,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

