

N/REF : 5/12/2025 14H36 C:011048 I:17726

WEST OPHTA

V/Email reçu le Vendredi 05/12/2025 à 14H36

**53 JULES VALLES
35000 RENNES**

IMMEUBLE : 53 VALLES
53 JULES VALLES
35000 RENNES

Rennes, le

09 Décembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 53 RUE JULES VALLES - TIPHAINE KERDAVID 02 23 47 18 20

MOTIF : WC BOUCHÉ AU 1ER ÉTAGE + SECOND WC BOUCHÉ ET IL Y A UNE DÉCOUPE DE PLACO
A FAIRE POUR VOIR LA TUYAUTERIE.

Donneur d'ordre : Mme T KERDAVID

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 08/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : AUCUN WC BOUCHÉS AU 1ER ETAGE

PASSAGE AU RDC AVEC MME KERDAVID POUR CONSTATER LES DÉGÂTS

CONSTAT : AUCUNE FUITE D'EAU CONSTATÉE. L'ÉVACUATION PRINCIPALE A DU SE
BOUCHER A UN MOMENT MAIS C'EST DÉBOUCHÉ SEUL, L'EAU A DU RESSORTIR PAR
LES JOINTURES DES RACCORDS

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 08/12/25 à 16H27 Mme T KERDAVID

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique,
mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff contrôle et test bon écoulement	1	163,64	163,64
	TOTAL H.T.			163,64
	T.V.A. a 10,00%			16,36
	TOTAL T.T.C.En EURO			180,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.