

N/REF : 20/12/2024 13H16 C:000039 I:00040
V/REF : AC/C07775
V/Email reçu le Vendredi 20/12/2024 à 13H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le

18 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 6 NICOLET - MR CELIK 06 19 32 71 74
ETAGE 2 - PORTE 4037

MOTIF : REMPLACEMENT RADIATEUR FUYARD

Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

MISE EN SECURITE DU RADIATEUR

FERMETURE DE LA TETE THERMOSTATIQUE

VIDANGE DU RADIATEUR

LE RADIATEUR EST PERCE, PREVOIR SON REMPLACEMENT

PRISE DES REFERENCES ET MISE EN COMMANDE DU RADIATEUR

NETTOYAGE CHANTIER

--

INTERVENTION DU 16/01

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

RADIATEUR NON DISPONIBLE CHEZ LE FOURNISSEUR

CONTROLE DU RADIATEUR

CONSTAT : LÉGER GOUTTE A GOUTTE MAIS LE RADIATEUR EST BIEN MIS EN SÉCURITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

--

INTERVENTION DU 17/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

RADIATEUR NON DISPONIBLE CHEZ LE FOURNISSEUR

COUPURE D'EAU

DÉPOSE DU RADIATEUR DÉFECTUEUX

FOURNITURE ET POSE DE BOUCHONS SUR DÉPART/RETOUR CHAUFFAGE

REMISE EN EAU

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

--

INTERVENTION DU 13/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

DÉPOSE RADIATEUR

FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR

PAS DE REMISE EN EAU CAR RÉSEAU PAS REMIS EN CHAUFFE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 14/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

AFFICHAGE COUPURE D'EAU

FIN DE CHANTIER

--

INTERVENTION DU 17/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

DEPOSE RADIATEUR

REMARQUE : LA REDUCTION 15/21 12/17 A LÂCHÉE

DEPOSE REDUCTION DEFECTUEUSE

FOURNITURE ET POSE D'UNE RÉDUCTION 15/21 ET 12/17

REPOSE DU RADIATEUR

RACCORDEMENT ALIMENTATION

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

REMARQUE : L'EAU CHAUDE NE COULE PAS BEAUCOUP AU NIVEAU DU LAVABO

OBSERVATIONS : CL LGESTION Email envoyé le 20/11/25 a 10H08 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER Email envoyé le 20/11/25 a 10H08 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 17/11, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU ROBINET DU LAVABO. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/11/25 A 14H27 M. C YAUCAT-GUENDI

SUITE ECHANGE AVEC ENGIE, CES DERNIERS NE VEULENT PLUS PRENDRE NOS DEMANDES DE COUPURE D'EAU, ILS SOUHAITENT QUE LA DEMANDE VIENNE DU BAILLEUR DIRECTEMENT.

POURRIEZ VOUS FAIRE LA DEMANDE A ENERSUD AFIN QU'ILS INTERVIENNENT CONJOINTEMENT AVEC NOUS LE 17/11 A PARTIR DE 13H30 ?

NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/11/25 A 13H26 M. C YAUCAT-GUENDI

0511 : BONJOUR, MERCI DE NOUS INDIQUER QU'ELLE EST LA SOCIÉTÉ EN CHARGE

DU RÉSEAU CHAUFFAGE.

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 14/10/25 A 15H13 CBOITIN@AIGUILLON.COM

2606: MSG REP

1606: MSG REP

0206: MSG REP (RADIATEUR DISPO CHEZ FOURNISSEUR)

--

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 06/03/25 A 10H54 M. C GREGOIRE

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 02/01/25 A 11H06 M. C GREGOIRE

LA RAIDTAEUR ÉTANT DISPONIBLE QU'A PARTIR DE MI JANVIER, LES LOCATAIRES
SOUHAITERAIENT LA POSE D'UN RADIATEUR D'APPOINT EN ATTENDANT LA POSE
DU RADIATEUR
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

LC LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/12/24 A 21H28 M. C GREGOIRE

SUITE A DONNER : OUI. LE 17/02/2025 A 10:00

SUITE A DONNER : OUI. LE 10/07/2025 A 13:06

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 14/10/25 A 15:06 MME C BOITIN

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/11/25 A 10:07 M. C YAUCAT-GUENDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 23/12	1	54,72	54,72
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 16/01	3	50,00	50,00
1,00	PBL144-FP.1 Radiat.Lamella	7	340,00	340,00
0,50	MOE001-H(s) Affich. coupure eau le 14/11	10	50,00	25,00

TOTAL H.T.	469,72
T.V.A. a 10,00%	46,97
TOTAL T.T.C.En EURO	516,69

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.