

N/REF : 1/12/2025 9H47 C:000003 I:02584
V/REF : AC/C34126
V/Email reçu le Lundi 01/12/2025 a 9H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BRCA
IMMEUBLE : BARCAROLLE -BRCA
5-7, RUE DE LA FORGE
.
35830 BETTON

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 5 RUE DE LA FORGE - MR MESSAOUDI 06 26 75 30 33
LOGEMENT N° 118372, PORTE N°A106, 1° ÉTAGE, TYPE 2 / BAT A
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE HUMIDITÉ PARTIE BASSE MUR DE LA CUISINE

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES RESEAUX D'ALIMENTATION EF ET EC
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE RÉSEAU CHAUFFAGE
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
REMARQUE : DES COLONNE EU,EP ET VENTILATION SE TROUVENT DANS LE COFFRE
DERRIERE EVIER, SUSPICION FUITE AU NIVEAU DES COLONNES, LAINE DE VERRE
TREPÉE. LA MOISSURE SE SITUE SEULEMENT A CET ENDROIT, AU NIVEAU MUR
CUISINE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 16/12/25 a 12H54 sfaruel@aiguillon.com

1612 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 08/12 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/12/25 A 14H39 MME S FARUEL

PRÉVOIR UNE RECHERCHE DE FUITE DESTRUCTIVE AVEC OUVERTURE MUR PLATRE EN
POSANT UNE TRAPPE DE VISITE 40/40 POUR ACCÉDER AU COLONNE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/12/25 A 12:52 MME S FARUEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
	TOTAL H.T.			100,00
	T.V.A. a 10,00%			10,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.