

N/REF : 18/11/2025 9H13 C:000073 I:02308
V/REF : AC/C33040
V/Email reçu le Mardi 18/11/2025 a 9H13

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VNTA
IMMEUBLE : VIA NATURA -VNTA
27/29/33, RUE DU PATUREAU
.
44700 ORVAULT

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 27 RUE DU PATUREAU - MME POUPART 06 86 23 26 36 / 06 04 04 00 67
LOGEMENT N° 116895, PORTE N°A22, 2° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : FUIITE D'EAU AU PLAFOND DE LA CHAMBRE

Donneur d'ordre : Mme C. CHOPIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT
CONSTAT : TRACES D'HUMIDITÉS DANS LA CHAMBRE
REMARQUE : IL N'Y A PAS DE RÉSEAU D'EAU QUI PASSE AU-DESSUS CAR C'EST UNE TERRASSE
CONSTAT : TEST D'HUMIDITÉ RÉALISÉ 39 %
OUVERTURE COFFRE PLAQUE
CONSTAT 2 : COUDE D'ÉVACUATION FUYARD OU PROBLEME D'ÉTANCHÉITÉ DE LA TERRASSE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION AVEC LES 3 LOGEMENTS AU-DESSUS DE MME POUPART
AUTRE PRÉCONISATION : FAIRE INTERVENIR UNE ENTREPRISE D'ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 16/12/25 a 11H20 cchopin@aiguillon.com

1612 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/12/25 A 14H51 CCHOPIN@AIGUILLON.COM

0812: AFIN DE POURSUIVRE NOTRE RECHERCHE DE FUITE, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES 3 LOGEMENTS AU DESSUS DE CELUI DE MME POUPART, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

--

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 26/11/25 A 11H58 MME C. CHOPIN

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/11/25 A 11H41 MME CHOPIN

19/11 BONJOUR, MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR LES CORDONNÉES DU LOGEMENT SITUÉ AU DESSUS SVP.

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/12/25 A 14:49 MME C. CHOPIN

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 16/12/25 A 11:18 MME C. CHOPIN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
	TOTAL H.T.				100,00
	T.V.A. a 10,00%				10,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

