

N/REF : 16/05/2025 17H27 C:000039 I:00269
V/REF : AC/C19491
V/Email reçu le Vendredi 16/05/2025 à 17H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. STK
IMMEUBLE : LE STOCKHOLM -STK
2-3, SQUARE DE STOCKHOLM
5, RUE DE SUEDE
35000 RENNES

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 2 STOCKHOLM - M ATUG 06 30 49 36 60
LOGEMENT N° 007597, PORTE N°51, 5° ÉTAGE, TYPE 4

MONSIEUR KOSE AHMET FATIH
LOGEMENT N° 007601 TYPE 4, PORTE 61 : 06 95 14 23 90 / 06 22 75 75 31
--
MR LEROUX APPARTEMENTS 181 : 06 18 09 28 50
MOTIF : RÉPARATION FUITE SUR COLONNE EU DANS LES WC

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSAT : TRACE DE FUITE SUR COLONNE EAU USÉE PVC DIAM 110
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 20/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE LOGEMENT 6EME ÉTAGE
CONSTAT : PAS DE FUITE
CONTROLE LOGEMENT 7EME ÉTAGE
CONSTAT : PAS DE FUITE
CONTROLE LOGEMENT 8EME ÉTAGE LOGEMENT 181
CONSTAT : LES CARREAUX DE FAIENCE SONT DÉCOLLÉS AU NIVEAU DE LA
BAIGNOIRE, LE ROBINET DE BAIGNOIRE N'EST PLUS FIXÉ ET LA CLOISON ENTRE
LA BAIGNOIRE ET LES WC A PRIS L'EAU (TROU).
L'EAU S'ÉCOULE LE LONG DES TUYAUX EAUX USÉES PROVOQUANT DÉGATS DES EAUX
DU 5EME AU 7EME ÉTAGE.
PRECONISATION : REFECTION SALLE DE BAIN 8EME ÉTAGE ET REPRISE CLOISON.

--
INTERVENTION DU 11/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ROBINETTERIE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX PVC BLANC POUR MISE EN SÉCURITÉ AU NIVEAU
DE LA FAIENCE DE LA BAIGNOIRE SUR 62 CM DE HAUT EN ATTENDANT RÉPARATION
DÉFINITIVE

OBSERVATIONS : 09/07 : MSG REP

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/07/25 A 15H25 ACATALDI@AIGUILLON.COM

0807 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 02/07 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 02/07/25 A 12H02 ACATALDI@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 20/06, IL SERAIT NÉCESSAIRE DE FAIRE UNE
RÉFECTION DE LA SALLE DE BAIN AVEC REPRISE DE CLOISON. DANS L'ATTENTE DE
VOS INSTRUCTIONS.

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/06/25 A 11H01 ACATALDI@AIGUILLON.COM

1606: SUITE A NOTRE DEMANDE DU 10/06, POUVEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES
COORDONNÉES DES LOCATAIRES DES LOGEMENTS AU DESSUS AFIN DE POURSUIVRE LE
CONTRÔLE DE LA COLONNE EU, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 10/06/25 A 13H30 ACATALDI@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 06/06, POUVEZ VOUS SVP NOUS TRANSMETTRE
LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES DES LOGEMENTS DU DESSUS SVP AFIN DE
POUVOIR POURSUIVRE LA RECHERCHE DE FUITE. DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE
VOTRE PART.

16/05 MSG LAISSÉ

SUITE A DONNER : OUI. LE 06/06/2025 A 21:11

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 10/06/25 A 13:29 MME A. CATALDI

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/06/25 A 11:00 MME A. CATALDI

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 02/07/25 A 12:00 MME A. CATALDI

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/07/25 A 15:23 MME A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritres (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	170,00	170,00
3,50	MOE001-Pose Panneaux Sécu	51	50,00	175,00
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	51	170,00	170,00
TOTAL H.T.				515,00
T.V.A. a 10,00%				51,50
TOTAL T.T.C.En EURO				566,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.