

N/REF : 17/12/2025 9H29 C:000073 I:02298
V/REF : AC/C38161
V/Email reçu le Mercredi 17/12/2025 à 9H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. FLB
IMMEUBLE : FELIBIEN -FLB
11, RUE FELIBIEN
.
44000 NANTES

Rennes, le 27 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 11 RUE FÉLIBIEN - CINDY QUERCRON 07 61 75 74 95
CHARGÉE DE GESTION LOCATIVE

MOTIF : PROBLEME D'ÉVACUATION POUR LES CANALISATIONS NOUVEAU LES TOILETTES
S'ÉVACUENT MAL

—
INTERVENIR SUR LA COLONNE D'ÉVACUATION GÉNÉRALE ET LA POMPE DE
RELEVAGE CORRESPONDANTS AU LOGEMENT

—
RECHERCHE CAMÉRA POUR L'ÉVACUATION DES WC QUI A DU MAL A CE FAIRE

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : PROBLEME DÉTECTÉ AU NIVEAU DES WC
PAS D'ACCES AUX POMPES DE RELEVAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 26/01/26 à 10H05 M. T CERPELLI
BB AB Email envoyé le 20/01/26 à 15H45 M. T CERPELLI
NR LGESTION Email envoyé le 13/01/26 à 11H13 tcermelli@aiguillon.com
1301 : POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER QUE CETTE DEMANDE EST TOUJOURS
D'ACTUALITÉ. VOUS REMERCIANT.
--
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/12/25 A 12H07 TCERPELLI@AIGUILLON.COM
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 22/12, POUVEZ VOUS SVP NOUS TRANSMETTRE

LES PLANS DES RÉSEAUX D'ÉVACUATION ET LOCALISATION POMPE DE RELEVAGE.
DANS ATTENTE .

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/12/25 A 12:04 M. T CERMELLI
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/01/26 A 11:13 M. T CERMELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	100,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
	TOTAL H.T.			120,00
	T.V.A. a 10,00%			12,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			132,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.