

N/REF : 29/12/2025 18H22 C:000039 I:00212
V/REF : AC/C35580
V/Email reçu le Lundi 29/12/2025 a 18H22

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BCH
IMMEUBLE : BS CHALAIS -BCH
42 A 62, BOULEVARD ALBERT 1ER
3-11, AVENUE DU CANADA
35000 RENNES

Rennes, le 27 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 62 BOULEVARD ALBERT 1ER - MME ONILLON 06 44 92 95 88
LOGEMENT N° 006069, PORTE N°6069, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR CUISINE + SALLE DE BAIN
REEMPLACER SI NECESSAIRE

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 05/01

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE INSTALLATION

CONSTAT : PAS DE FUIITE CONSTATÉE SUR LES RADIATEURS

CONTROLE CHAUDIERE

CONSTAT : CHAUDIERE A 3 BARS, FUIITE A LA SOUPAPE.

BAISSE DE LA PRESSION PAR LE RADIATEUR DE LA CUISINE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

--

INTERVENTION DU 19/01

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

VIDANGE DU RESEAU DE CHAUFFAGE ET REMISE EN ROUTE

DEPOSE PURGEUR

FOURNITURE ET POSE PUGEUR RADIATEUR SALLE DE BAIN

REMISE EN EAU

PURGE DES RADIATEURS

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ

REMARQUE : LA CHAUDIERE MONTE TOUTE SEULE EN PRESSION ET EST SALE A L'INTERIEUR.

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 19/01/26 a 16H03 rstephant@aiguillon.com

CL LGESTION Email envoyé le 05/01/26 a 15H13 rstephant@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 05/01, PRÉVOIR REMPLACEMENT DES PURGEURS DU RADIATEUR DE LA SALLE DE BAIN. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

30/12 : MSG REP

SUITE A DONNER : OUI. LE 05/01/2026 A 13:49

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/01/26 A 15:09 M. R. STEPHANT

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/01/26 A 16:03 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	75,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL145-FP.Purgeur radiateur	2	40,00	40,00
TOTAL H.T.				135,00
T.V.A. a 10,00%				13,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>148,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

