

N/REF : 14/11/2025 16H38 C:000003 I:80041
V/REF : AC/C32856
V/Email reçu le Vendredi 14/11/2025 à 16H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. AZN
IMMEUBLE : RESIDENCE AZENOR-AZN
4, RUE DU TRIEUX
.
35830 BETTON

Rennes, le 27 Janvier 2026

Référence Marché: 024071-ELT-003
LOCALISATION : 4 RUE DU TRIEUX - PASS CHANTIER

MOTIF : CAPTEUR 1ER ÉTAGE HS
HALL FONCTIONNE EN CONTINU - 2 SPOTS HS DEVANT LES BOITES AUX LETTRES
Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 20/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE PANNE ÉLECTRIQUE
CONSTAT : 6 DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HS ET 4 SPOTS HS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 25/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
DEPOSE 2 DÉTECTEURS DE MOUVEMENT
MISE EN PLACE 2 NOUVEAUX DÉTECTEURS DE MOUVEMENT
DEPOSE 2 SPOTS HS
MISE EN PLACE 2 NOUVEAUX SPOTS
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
PRÉVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION POUR : POUR
LA POSE DE RESTE DES SPOTS ET DÉTECTEUR DE MOUVEMENT + UN HUBLOT BRULÉ
A L'ENTRÉE DU BÂTIMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 04/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION

DEPOSE DE DEUX DÉTECTEURS DE MOUVEMENT
FOURNITURE ET POSE DE DEUX DÉTECTEURS DE MOUVEMENT
DÉPOSE D'UN SPOT
FOURNITURE ET POSE D'UN SPOT
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR POSE HUBLLOT, REGLAGE ET RÉPARATION DES
PANNE ÉLECTRIQUE (ENTRE LA MUNITERIE ET DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ÉTAGE 2)

INTERVENTION DU 11/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
DEPOSE ANCIEN HUBLLOT
FOURNITURE ET POSE HUBLLOT
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
RECHERCHE ANOMALIES
MALGRÉ LE REMPLACEMENT DE 3 DÉTECTEURS DE MOUVEMENT AU 1ER ÉTAGE LE
PROBLEME N'EST PAS RÉSOLU.
DES MODIFICATIONS ÉLECTRIQUES ONT ÉTÉ EFFECTUÉS PAR UN TECHNICIEN
AIGUILLON.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 23/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
POSE COUVERCLE TABLEAU PARTIE COMMUNE REZ DE CHAUSSEE
FIXATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT SOUS-SOL
APPEL GESTIONNAIRE POUR EXPLICATIONS : PRÉVOIR IDENTIFICATION DES
CIRCUITS ET RÉOLUTION DES DIFFÉRENTS PROBLEMES AVEC CONTACT AVEC
L'AGENT DE MAINTENANCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 09/01/26 a 13H38 Mme S FARUEL
MB LCOMPTER Email envoyé le 17/12/25 a 15H21 Mme S FARUEL
CL LGESTION Email envoyé le 16/12/25 a 10H05 sfaruel@aiguillon.com
BONJOUR, SUITE INTERVENTIONN DU 11/12, SERAIT-IL POSSIBLE DE NOUS
TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DU TECHNICIEN DE CHEZ VOUS AFIN QUE NOTRE
TECHNCIEN PUISSE ÉCHANGER AVEC LUI SUR L'HISTORIQUE DE CE BATIMENT? UNE
DEVIS POURRAS VOUS ETRE PROPOSÉ POUR UNE REMISE EN ÉTAT DE
L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE.
DANS L'ATTENTE
AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 10/12/25 A 09H05 MME A. CASAERT
MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 05/12/25 A 11H36 MME S FARUEL

AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 26/11/25 A 10H13 MME S FARUEL

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/11/25 A 13H12 SFARUEL@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 20/11, PREVOIR REMPLACEMENT DE 6
DÉTECTEURS DE MOUVEMENTS ET 4 SPOTS. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/11/25 A 13:10 MME S FARUEL
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/12/25 A 10:02 MME S FARUEL
Suite a donner : OUI. Le 23/12/2025 a 08:55

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	ELT106-Rempl.Kit spot encastré	2	45,00	90,00
2,00	ELT112-FP.Détecteur présence 140/160°	2	60,00	120,00
2,00	ELT112-FP.Détecteur présence 140/160°	3	60,00	120,00
1,00	ELT111-Rempl.Spot par LED	3	25,00	25,00
3,00	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU 11/12	4	46,00	138,00
2,00	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU 23/12	5	46,00	92,00
TOTAL H.T.				585,00
T.V.A. a 10,00%				58,50
TOTAL T.T.C.En EURO				643,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

