

N/REF : 7/01/2026 11H54 C:000003 I:01338
V/REF : AC/C36222
V/Email reçu le Mercredi 07/01/2026 a 11H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
. 35000 RENNES

Rennes, le 30 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 2 PLACIS DE L ORLEANAIS - MR TEFAY 06 52 08 35 22
LOGEMENT N° 005596, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUITE SUR WC

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU DÉJÀ EFFECTUÉE A NOTRE ARRIVÉE
DEPOSE VANNE ET ROBINET D'ARRET AU NIVEAU DES WC
FOURNITURE ET POSE VANNE + ROBINET D'ARRET SUR WC
DESCENTE EN VIDE SANITAIRE POUR REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 23/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC ASPIRAMBO
FOURNITURE ET POSE WC ASPIRAMBO
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REFECTION JOINT POLYMAX AUTOUR DE LA PIPE + PERIPHERIQUE WC
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 23/01/26 a 15H46 salimohamed@aiguillon.com

1501: MSG REP

--

CL LGESTION Email envoyé le 08/01/26 a 10H31 salimohamed@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 07/01, PRÉVOIR REMPLACEMENT DES WC
ASPIRAMBO. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/01/26 A 10:27 MME S ALI MOHAMED

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/01/26 A 15:46 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	1	60,00	60,00
1,00	PBL036-Répar.Robinet MaL	1	46,00	46,00
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	3	50,00	100,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	3	20,00	20,00
1,00	PBL078-FP.WC complet Aspirambo hors BPU	3	633,00	633,00
TOTAL H.T.				859,00
T.V.A. a 10,00%				85,90
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>944,90</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

